



北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率強化工程

施工階段生態檢核表單

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

設計廠商：勇霖工程顧問有限公司

監造單位：勇霖工程顧問有限公司

施工廠商：祥盛營造有限公司

生態團隊：野望生態顧問有限公司

中華民國 114 年 4 月

一、施工中生肫保育措施抽查表(主辦)

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關		
						設計單位		
						生態團隊		
						監造單位		
						營造單位		
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期		113 年 10 月 29 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片	
			合 格	不 合 格	尚未 執行			
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖，或土方隨意置放之情事。	  	

2	補償	完工後棲地復原	☐	☐	☒	均尚未完工	
3	補償	施工人員實施教育訓練	☒	☐	☐	已於 113 年 10 月 20 日辦理教育訓練，宣導生態保育內容。	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求邀請**生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關		
						設計單位		
						生態團隊		
						監造單位		
						營造單位		
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期		113 年 11 月 20 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片	
			合 格	不 合 格	尚未 執行			
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖，或土方隨意置放之情事。	  	

2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關	
						設計單位	
						生態團隊	
						監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程	113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期	113 年 12 月 25 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖，或土方隨意置放之情事。	
2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關		
						設計單位		
						生態團隊		
						監造單位		
		營造單位						
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期		114 年 1 月 16 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片	
			合 格	不 合 格	尚未 執行			
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖，或土方隨意置放之情事。		
2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	尚未完工		
(欄位請自行新增)								

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關		
						設計單位		
						生態團隊		
						監造單位		
						營造單位		
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期		114 年 2 月 18 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片	
			合 格	不 合 格	尚未 執行			
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖，土方已覆回完成的部分區域。		
2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	先在已完成的部分覆土。	 	

(欄位請自行新增)

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關		
						設計單位		
						生態團隊		
						監造單位		
						營造單位		
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期		114 年 3 月 17 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片	
			合 格	不 合 格	尚未 執行			
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	開始道路鋪設 作業，僅限制 在固定範圍內 施做。	  	

2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	先在已完成的 部分覆土。	
(欄位請自行新增)							

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						主辦機關		
						設計單位		
						生態團隊		
						監造單位		
						營造單位		
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期		114 年 4 月 11 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處				營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師				生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片	
			合 格	不 合 格	尚未 執行			
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	已完工。	 	
2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	已完工，且將 周 邊 土 地 整 平。		

二、施工中生肑保育措施抽查表(監造)

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造) 主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位							
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程		施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日		
			抽查日期		113 年 10 月 29 日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處		營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人		
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師		生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員		
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖情事，土方也都暫置在一定範圍。	  

2	補償	完工後棲地復原	☐	☐	☒	均尚未完工	
3	補償	施工人員實施教育訓練	☒	☐	☐	已邀請生態團隊於 113 年 10 月 20 日辦理教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日
					抽查日期		113 年 11 月 29 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖情事，土方也都暫置在一定範圍。	  

2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	均尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造) 主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位							
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程		施工期程			113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
			抽查日期			113 年 12 月 25 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處		營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人	
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師		生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖情事，土方也都暫置在一定範圍。	
2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	均尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造) 主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位							
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程		施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日		
			抽查日期		114 年 1 月 16 日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處		營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人		
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師		生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員		
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖情事，土方也都暫置在一定範圍。	
2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	均尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日
					抽查日期		114 年 2 月 18 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅開挖施工必要範圍，無過度開挖情事，已完的部分，已先將土方覆回。	
2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	先在已完成的部分覆土。	 

(欄位請自行新增)

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程	113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期	114 年 3 月 17 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人	
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	開始道路鋪設 作業，僅限制 在固定範圍內 施做。	  

2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	先在已完成的 部分覆土，並 將周邊區域整 平。 
(欄位請自行新增)						

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日
					抽查日期		114 年 4 月 11 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	已完工。	
2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	已完工，且將 周 邊 土 地 整 平。	 

							
							
							
(欄位請自行新增)							

三、施工中生肫保育措施抽查表(營造)

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程	113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
					抽查日期	113 年 10 月 29 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人	
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅在比要施工 範圍內挖施， 並無過度開挖 鄰田區域，且 土方也暫置在 沿線固定範圍 內。	  

2	補償	完工後棲地復原	☐	☐	☒	均尚未完工	
3	補償	施工人員實施教育訓練	☒	☐	☐	已於 113 年 10 月 20 日辦理教育訓練，由生態團隊向施工人員宣導生態友善相關內容。	
(欄位請自行新增)							

備註：

5. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
6. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
7. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
8. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日
					抽查日期		113 年 11 月 29 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅在必要施工 範圍內挖施， 並無過度開挖 周鄰區域，且 土方也暫置在 沿線固定範圍 內。	  

2	補償	完工後棲地復原	☐	☐	■	均尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日
					抽查日期		113 年 12 月 25 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅在必要施工 範圍內挖施， 並無過度開挖 周鄰區域，且 土方也暫置在 沿線固定範圍 內。	
2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	均尚未完工	
(欄位請自行新增)							

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造) 主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位							
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程		施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日		
			抽查日期		114 年 1 月 16 日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處		營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人		
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師		生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員		
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅在必要施工 範圍內挖施， 並無過度開挖 周鄰區域，且 土方也暫置在 沿線固定範圍 內。	 
2	補償	完工後棲地復原	□	□	■	均尚未完工	

(欄位請自行新增)

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程				施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日
					抽查日期		114 年 2 月 18 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師			生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	僅在必要施工 範圍內挖施， 圳路完成部分 已覆土。	
2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	先在已完成的 部分覆土。	 

								
(欄位請自行新增)								

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造) 主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位							
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程		施工期程		113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日		
			抽查日期		114 年 3 月 17 日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處		營造單位負責人 (單位/職稱)	王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人		
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師		生態人員 (單位/職稱)	王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員		
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	開始道路鋪設 作業，僅限制 在固定範圍內 施做。	  

2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	先在已完成的 部分覆土，沿 線已無屯土。	 
(欄位請自行新增)							

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位	
						營造單位	
工程 名稱	北幹線渠道內面工(4k+047~4k+197)輸水效率 強化工程		施工期程			113 年 10 月 23 日~ 114 年 4 月 22 日	
			抽查日期			114 年 4 月 11 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		邱銘鴻 農業部農田水利署嘉南管理處烏 山頭分處		營造單位負責人 (單位/職稱)		王彩雲 祥盛營造有限公司/負責人	
監造單位負責人 (單位/職稱)		林偉堯 勇霖工程顧問有限公司/工程師		生態人員 (單位/職稱)		王士豪 野望生態顧問有限公司/研 究員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	減輕	工程限縮施作範圍	■	□	□	已完工。	 
2	補償	完工後棲地復原	■	□	□	已完工，且將 周 邊 土 地 整 平。	

							     
--	--	--	--	--	--	--	--