

W-3.3 施工中生態保育措施抽查表(營造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位	
工程 名稱	大排竹大排(1K+412.5~2K+117.5)農 田排水治理工程			施工期程		113 年 5 月 26 日~113 年 12 月 12 日 共 200 日	
				抽查日期		113 年 12 月 25 日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		農業部農田水利署嘉南管理 白河水庫分處			營造單位負責人 (單位/職稱)		上品營造股份有限公司 朱世暖 負責人
監造單位負責人 (單位/職稱)		森堡工程技術顧問有限公司 吳宜倩 水土保持技師			生態人員 (單位/職稱)		野望生態顧問有限公 司 陳清旗 總經理
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	縮小	[縮小]將工程施工便道、資材暫置區等臨時設施設置在已開發區域，避免破壞原本的棲地環境。	☒	☐	☐	確實執行。	 拍攝日期 113 年 12 月 25 日
2	減輕	[縮小]施工過程將干擾範圍限制在固定區域，不往外側擴張，新設排水溝亦不進行加寬。	☒	☐	☐	尚未執行。	

							拍攝日期 113 年 12 月 25 日
3	減輕	[補償]設置動物逃生通道。	☒	☐	☐	依設計共設置有 9 座動物逃生通道。	    

							 拍攝日期 113 年 12 月 25 日
4	補償	[補償]補植原生種喬木。	☒	☐	☐	尚未執行。	   拍攝日期 113 年 12 月 25 日
(欄位請自行新增)							

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造) 主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位							
工程 名稱	大排竹大排(1K+412.5~2K+117.5)農田排水治理工程		施工期程		113 年5 月26 日~113 年12 月12 日		
			抽查日期		共200日 年 月 日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		農業部農田水利署嘉南管理處白河水庫分處		營造單位負責人 (單位/職稱)	上品營造股份有限公司 朱世暖 負責人		
監造單位負責人 (單位/職稱)		森堡工程技術顧問有限公司 吳宜倩 水土保持技師		生態人員 (單位/職稱)	野望生態顧問有限公司 陳清旗 總經理		
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	縮小	將工程施工便道、資材暫置區等臨時設施設置在已開發區域，避免破壞原本的棲地環境。	☒	☐	☐	確實執行。完工後現場已無機具，且已覆土回復原本周邊的農耕地環境。	
2	縮小	施工過程將干擾範圍限制在固定區域，不往外側擴張，新設排水溝亦不進行加寬。	☒	☐	☐	確實執行，並無加寬原本排水寬度。	
3	補償	補植原生種喬木	☒	☐	☐	完工後在排水沿線已補植原生種喬木(棟樹)	
4	補償	設置動物逃生通道。	☒	☐	☐	除了依設計共設置有9座動物逃生通道之外，也在部分位置加掛塑膠網提供爬蟲逃生攀爬	