

西尤厝小給一等11線改善工程

核定及規劃設計階段生態檢核報告

主辦機關:農業部農田水利署嘉南管理處

設計單位: 勇霖工程顧問有限公司

生態團隊:環靚景觀生態顧問有限公司

中華民國114年5月

「農田水利署生態檢核自評表」

| 工程基本資料 | 工程/計畫名稱 工程預計期程 基地位置 工程目的 工程目的 | 年月 地點:臺南市,將軍 TWD97座標: 八份小給一之四 X:170534 Y:255 三樂小給二之二 X:169745 Y:255 佳里小排二之三 X:164341 Y:256 蔥子寮小給三之三 X:168602 Y:256 北麻豆口小給三 X:169714 Y:256 三吉小排一之五 X:162010 Y:256 本工程改善之水路復重,影響農民之灌溉 | T-等 11 線改善工程 H~ 年 月 日 E 區、佳里區、西港區 8457 8431 1799 5157 4354 6999 秦早期設施,為土渠或薄型內 荒排水權益,故擬施行本工程 | 生生生生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|--|------------|----------|--|--|--|--|--|
| | 工程類型 | ■灌溉圳路■農田排水□水利設施□其他 | | | | | | | | | |
| | 工程概要 | 薄型內面工 463m、矩形溝改善共計 1779.1m、箱涵 1 座、集水井 2 座、動物逃生通道 | | | | | | | | | |
| | 預期效益 | 灌溉受益面積 401.6 其它:提升農業水資 | | | | | | | | | |
| 階段 | 項目 | 評估內容 | | 檢核事項 | | 附表 | | | | | |
| | 專業參與 | 生態背景人員 | 是否有生態背景人員參與, 定生態保育原則? ■是 □否 | 協助蒐集調查生態了 | 資料、評估生態衝擊、 | 疑 P-1 | | | | | |
| 核定階段 | 生態資料 | 地理位置 | 區位:□生態敏感區 ■非生態敏感區 (生態敏感區包含國家公園、野生動物重要棲息環境、野生動物保護區 森林及森林保護區、國際及國家級重要濕地、自然保留區、自然保 區、海岸保護區、水庫蓄水範圍、IBA 重要鳥類棲息地及其他經認定 態資源豐富或具有生態課題之地理區域。) | | | | | | | | |
| | 蒐集調查 | 關注物種、重要棲 地及高生態價值區 域 | - │■是:環頸维、延縄、接羅樹蚌□企 | | | | | | | | |
| | 生態保育原則 | 方案評估 | 是否有評估生態、環境、安 環境衝擊較小的工程計畫方 | | 曾面之影響,提出對生 | 態 P-5 | | | | | |

| | | | ■是 □否 | |
|------|--------------|------------------|---|------------|
| | | | 針對關注物種及重要生物棲地,是否採取迴避、縮小、減輕、補償策 略,減少工程影響範圍? | |
| | | 採用策略 | ■是:迴避秋、冬水鳥潛在活動期間、採用粗糙面 V 型溝,或設置簡易型動物逃生設施、保留現地稀有植物-臺灣蒺藜、迴避行道樹生長區域 □ | |
| 核 | | 經費編列 | □ 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? □ 是 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - |
| 定階段 | 民眾參與 | 現場勘查 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策,並蒐集回應相關意見? ■是 □否 | P-3 P-4 |
| | | | | P-1 |
| | | | 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? | P-2 |
| | 資訊公開 | 計畫資訊公開 | ■是□否 | P-3 |
| | | | | P-4 |
| | | 1. 能 北 見 刀 工 和 亩 | 日 T 加 L A J. 统 北 目 D T T 和 吉 米 x 0 K 1 L T / 上 園 以 O | P-5 |
| | 專業參與 | 生態背景及工程專業團隊 | 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否 | D-1 |
| | 基本資料 蒐集調查 | | 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? | D-2 |
| | | 生態環境及 議題 | ■是 □否 2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? | D-3 |
| | | 战及 | □是□否 | D-5 |
| 規 | 生態保育對策 | 調查評析、生 態保育方案 | 是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策,提出合宜之工程配置方案? ■是 □否 | D-6 |
| 劃設計 | 民眾參與 規劃說明會 | | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會,蒐集整合並溝通相關意見? ■是 □否 | D-4 |
| 階段 | 設計成果 | 生態保育措施及工 程方案 | 是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後,完成細部設計。 ■是 □否 | D-6 |
| | | | | D-1 |
| | | | 是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公 | D-2 |
| | 資訊公開 | 設計資訊公開 | 定省土期府稅劃內合、生怨休月指他、上程內合寻設司 放木之貝 訊公 開? | D-3 |
| | A MA M | WIT Y WELL MI | | D-4 |
| | | | | D-5 |
| | | | | D-6 |
| | 專業參與 | 生態背景及工程專 業團隊 | 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? □是 □否 | W-1 |
| 施工階段 | 生態保育措施 | 施工廠商 | 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? □是□否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措施納入宣導。 □是□否 | W-2 |
| | | 施工計畫書 | 施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並以圖面呈現 與生態保全對象之相對應位置。 □是 □否 | |

| | | 生態保育品質 管理措施 | 1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? □是□否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? □是□否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? □是□否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? □是□否 | W-3.1 W-3.2 W-3.3 W-4.1 W-4.2 W-4.3 |
|-----|------|----------------|--|--|
| | 民眾參與 | 施工說明會 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理施工說明會,蒐集整合並溝通相關意見? □是 □否 | W-5 |
| | 資訊公開 | 施工資訊公開 | 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? □是 □否 | W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 |
| 維護管 | 生態效益 | 生態效益評估 | 是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題,確認生態保全對象狀況,分析工程生態保育措施執行成效? □是 □否 | M-1 |
| 理階段 | 資訊公開 | 維護管理資訊公開 | 是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? □是 □否 | M-1 |
| | 填表人 | | 單位主管核定 | |

備註:本表由**主辦機關**填寫

目錄

| 第一章 前言 | . 1 |
|----------------------|-----|
| 1.1 依據 | . 1 |
| 1.2 計畫位置與概況 | . 1 |
| 1.3 生態檢核作業 | . 2 |
| 1.3.1 作業原則及工作項目 | . 2 |
| 1.4 生態檢核執行團隊 | . 3 |
| 第二章 設計階段生態檢核 | . 4 |
| 2.1 生態環境資料蒐集 | . 4 |
| 2.1.1 工程生態情報圖 | . 4 |
| 2.1.2 文獻資料蒐集成果 | . 6 |
| 2.1.3 工程範圍棲地環境評估 | . 8 |
| 2.2 關注物種與保全對象 | 17 |
| 2.2.1 保全對象 | 17 |
| 2.2.2 關注物種 | 18 |
| 2.3 生態議題 | 21 |
| 2.4 生態敏感區域圖 | 21 |
| 2.5 工程影響評估與生態友善作為 | 25 |
| 2.5.1 工程影響評估 | 25 |
| 2.5.2 生態友善原則 | 26 |
| 2.5.3 生態保育對策 | 26 |
| 2.5.4 生態保育措施 | 28 |
| 2.5.5 生態關注區域及保育措施平面圖 | 29 |
| 2.5.6 異常狀況處理原則 | 32 |
| 第三章 結論與建議 | 33 |
| 参考資料 | 34 |
| 附錄 1、核定階段生態檢核相關表單 | 35 |
| 附錄 2、規劃設計階段生態檢核相關表單 | 44 |

表目錄

| 表 1、重要生態敏感區圖資套疊結果摘要 | 5 |
|----------------------------------|---|
| 表 2、生物多樣性網絡生物資料摘要 | 7 |
| 表 3、計畫周緣可能受影響之關注物種評估表1 | 8 |
| 表 4、工程影響與生態友善作為摘要2 | 5 |
| | |
| 圖目錄 | |
| 圖 1、本計畫各工區位置示意圖 | 1 |
| 圖 2、生態情報圖 (1/2) | 4 |
| 圖 3、生態情報圖 (2/2) | 5 |
| 圖 4、八份小給一之四工區棲地類型分布示意圖 | 8 |
| 圖 5、三樂小給二之二工區棲地類型分布示意圖1 | 0 |
| 圖 6、佳里小排二之三工區棲地類型分布示意圖1 | 1 |
| 圖 7、蔥子寮小給三之三工區棲地類型分布示意圖 | 3 |
| 圖 8、北麻豆口小給三工區棲地類型分布示意圖 | 4 |
| 圖 9、三吉小排一之五棲地類型分布示意圖1 | 6 |
| 圖 10、保全對象-八份小給一之四工區東側行道樹-樟樹1 | 7 |
| 圖 11、保全對象-佳里小排二之三工區旁舊有台糖鐵軌1 | 7 |
| 圖 12、八份小給一之四工區生態敏感區域圖2 | 2 |
| 圖 13、三樂小給二之二工區生態敏感區域圖2 | 2 |
| 圖 14、佳里小排二之三工區生態敏感區域圖2 | 3 |
| 圖 15、蔥子寮小給三之三工區生態敏感區域圖2 | 3 |
| 圖 16、北麻豆口小給三工區生態敏感區域圖24 | 4 |
| 圖 17、三吉小排一支五工區生態敏感區域圖24 | 4 |
| 圖 18、八份小給一之四工區生態關注區域及保育措施平面圖2 | 9 |
| 圖 19、三樂小給二之二工區生態關注區域及保育措施平面圖2 | 9 |
| 圖 20、佳里小排二之三工區生態關注區域及保育措施平面圖3 | 0 |
| 圖 21、蔥子寮小給三之三工區生態關注區域及保育措施平面圖 30 | 0 |
| 圖 22、北麻豆口小給三工區生態關注區域及保育措施平面圖 | 1 |
| 圖 23、三吉小排一之五工區生態關注區域及保育措施平面圖3 | 1 |

| 昌 | 24 \ | 4 | 熊里 | 常 | 状 況 | 處理 | 原 | 則 | 流 | 程 | 昌 |] | 32 |) |
|---|------|---|----|---|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

第一章 前言

1.1 依據

本計畫為減輕治理工程對生態環境造成的負面影響而辦理生態檢核, 生態檢核作業之內容依據行政院農業部所函頒「行政院農業委員會農田 水利署生態檢核注意事項」(民國 111 年 11 月 21 日農水建字第 1116045608 號函)及「農業部農田水利署工程生態檢核作業自評表」 (民國 113 年 11 月版)之規範及相關表單執行。

1.2 計畫位置與概況

本計畫共分為西中洲小給二之七、三吉小排一之五、番子寮小給二之八、後港小給二之十、下營小給一之三、佳里小排二之三、蔥子寮小給三之三、北麻豆口小給三、西尤厝小給一、三樂小給二之二及八份小給一之四,各工區分別座落於學甲區、將軍區、西港區及麻豆區,周邊範圍以農地及聚落環境為主(圖1)。



圖 1、本計畫各工區位置示意圖

1.3 生態檢核作業

依據行政院農業部「行政院農業委員會農田水利署生態檢核注意事項」之規範,本計畫生態檢核作業原則及工作項目如下。

1.3.1 作業原則及工作項目

工程生命週期分為工程核定、規劃設計、施工與維護管理等四階段。 各主辦機關依辦理之工程生命週期特性,配合工程生態保育工作目標, 依各階段劃分作業原則。本計畫屬提案及規劃設計階段,其作業原則如 下:

1. 現場勘察

工程主辦單位應邀集相關單位、生態專業與工程專業等人員,針對開發場域進行會勘,瞭解工程內容與目的。生態專業人員應針對環境現況、可能面臨之環境輿論以及相關關注物種等議題,並 與工程背景等相關人員討論最適的改善與解決方案。

2. 生態背景資料蒐集

蒐集彙整工區內相關生態環境資訊、棲地調查與評估,搭配區域 生態敏感區域圖呈現工區內需關注的生態議題,將擬開發之衛星 影像套疊相關圖層,瞭解是否鄰近法定保護區。最後視需求辦理 物種補充調查。

3. 工程衝擊評估與保育策略研擬

整合相關資料搜集、調查成果與繪製生態敏感區域圖後,整合多方意見並遵循迴避、縮小、減輕與補償四大原則提出相關保育策略。

4. 生態檢核相關表單填寫

檢核期間應依工程期程據實填寫生態檢核表記錄。內仍應包含資料文獻彙整、生態資料搜集建置、現場勘查、民眾參與、生態影響預測、保育策略研擬與執行現況等項目,並公開相關資訊供民眾查詢。

5. 民眾參與和資訊公開

工程單位在開發設計直至養護規劃階段均應採納民眾意見。在施工前邀集關心開發案之民間團體或一般民眾等辦理說明會,述明開法緣由、目的、可能面臨之生態衝擊與對應的改善方式等。

1.4 生態檢核執行團隊

本計畫生態檢核作業由環靚景觀生態顧問有限公司(以下簡稱環靚) 團隊執行,本計畫生態檢核主要執行人員均符合資格規定,人員名單如 下所示:

| 姓名(職稱) | 最高學歷 | 資歷及工作安排 |
|-----------|--------------------|--|
| 吳東展 協理 | 國立嘉義大學森林暨自然資源學系/學士 | 生態調查相關年資:5年 水保及防災工程相關年資:4年 本計畫擔任之工作: 陸域動物生態調查、統籌計畫執行、 生態議題及保育措施擬定 |
| 方伊琳經理 | 國立嘉義大學森林暨自然資源學系/碩士 | 生態調查相關年資:10年以上 植物生態調查工作者,熟悉植物調查 及導覽解說 本計畫擔任之工作: 陸域植物調查工作、生態資料蒐集、 報告撰寫彙整 |
| 謝欣醒專員 | 國立嘉義大學森林暨自然資源學系/學士 | 生態調查相關年資:4年 專長 陸域動物鳥類及兩棲爬蟲類生態調 查、環境教育 本計畫擔任之工作: 陸域動物生態調查、生態資料蒐集 |

第二章 設計階段生態檢核

2.1 生態環境資料蒐集

2.1.1 工程生態情報圖

為瞭解計畫範圍是否位於法定生態保護區及重要生態敏感區,將計畫周邊 100 公尺範圍與法定生態敏感區的相關圖資套疊。結果發現本計畫範圍無涉及任何法定保護區,但另有涉及國土綠網關注區域(西南一及西南三)(圖 2、圖 3 及表 1)。




圖 2、生態情報圖(1/2)




圖 3、生態情報圖 (2/2)

表 1、重要生態敏感區圖資套疊結果摘要

| 類別 | 圖層名稱 | 涉及 |
|------------|------------------|----|
| | 國家公園及國家自然公園 | |
| | 野生動物重要棲息環境 | |
| | 野生動物保護區 | |
| | 森林及森林保護區(保安林) | |
| | 森林及森林保護區(國有林事業區) | |
| | 重要濕地 (國際級) | |
| 法定保護區 | 重要濕地 (國家級) | |
| | 重要濕地 (地方級) | |
| | 自然保留區 | |
| | 自然保護區 | |
| | 海岸保護區 | |
| | 水庫蓄水範圍 | |
| | IBA 重要野鳥棲息地 | |
| | 自來水水質水量保護區 | |
| 其他重要生態敏感區 | 水庫集水區 | |
| | 國家風景區管理範圍 | |
| 在地居民、學術研究單 | 石虎重要棲地 | |
| 位、生態保育團體關注 | 石虎潛在棲地 | |

| 類別 | 圖層名稱 | 涉及 |
|-----------|-----------------|----|
| | eBird 水鳥熱點 | |
| 生物多樣性圖資專區 | 紅皮書受脅植物分布點位緩衝帶 | |
| | 紅皮書受脅植物重要棲息地 | |
| | 國土綠網關注區域 | ✓ |
| | 國土生態綠網區域保育軸帶 | |
| 國土綠網圖資 | 國土綠網關注獨流溪 | |
| 四上冰帆回貝 | 國土綠網關注農田圳溝或埤塘池沼 | |
| | 國土生態綠網關注河川 | |
| | 國土生態綠網重要關注里山地景 | |

2.1.2 文獻資料蒐集成果

檢索生物多樣性網絡(檢索日期114年4月2日),蒐集本計畫二級 檢核工區所涵蓋範圍,及延伸1公里範圍的周邊記錄物種整理呈現,並一 併彙整農業部農田水利署嘉南分署生態檢核分級資訊,生態資料彙整如 表2。

相關範圍內有瀕臨絕種保育類野生動物 (II) 諾氏鷸及黑面琵鷺, 共2種; 珍貴稀有保育類野生動物 (II) 有水雉、遊隼、紅隼、彩鷸、八哥、黃鸝、環頸雉、黑嘴鷗、小燕鷗、白琵鷺、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、黑鳶、東方蜂鷹及諸羅樹蛙, 共 15種; 其他應予保育之野生動物 (III) 有紅尾伯勞、董雞、黑頭文鳥、燕鴴、大濱鷸、半蹼鷸、黑尾鷸、大杓鷸及黥, 共 9種。紅皮書記載國家瀕危 (NEN) 等級有大濱鷸、黦鷸及諾氏鷸, 共 3種; 國家極危 (NCR) 等級有環頸雉及黑嘴鷗, 共 2種; 國家易危 (NVU) 等級有金黃鼠耳蝠、水雉、小雲雀、棕背伯勞、董雞、黑頭菜鳥、黃鸝、黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、丹氏濱鷸、斑尾鷸、黑尾鷸、大杓鷸、黑面琵鷺及黑鳶, 共 15種; 國家接近受脅 (NNT) 等級有斑龜、中華鱉、小水鴨、鐵嘴鴴、灰斑鴴、赤喉鷚、小燕鷗、黃足鷸、東方蜂鷹及麻雀, 共 10種。

植物部分紅皮書記載國家瀕危(NEN)等級有粗穗馬唐,共1種;國家易危(NVU)等級有土沉香、象牙樹、紅海欖、黃水茄、日本筋骨草、及蕲艾,共6種;國家接近受脅(NNT)等級有臺灣蒺藜及柳葉水蓑衣,共2種。

農田水利署嘉南分署生態檢核分級資訊

植物相關

|建議關注稀有植物評估有 1 種。

■ 國家易危(NVU)等級有土沉香,共1種。

動物相關

建議關注保育類及稀有動物記有4種

- 珍貴稀有保育類野生動物(II)有彩鷸、環頸雉、諸羅 樹蛙,共3種。
- 其他應予保育之野生動物 (III) 有燕鴴,共1種。 紅皮書記載稀有物種共計2種
- 國家瀕危(NEN)等級有諸羅樹蛙,共1種。
- 國家極危(NCR)等級有環頸雉,共1種。

臺灣生物多樣性網絡(檢索日期114年4月2日)

植物相關

記錄到紅皮書評估稀有植物共9種。

- 國家瀕危 (NEN) 等級有粗穗馬唐,共1種。
- 國家易危(NVU)等級有土沉香、象牙樹、紅海欖、黄水茄、日本筋骨草、及蘄艾,共6種。
- 國家接近受脅(NNT)等級有臺灣蒺藜及柳葉水蓑衣, 共2種。

動物相關

保育類野生動物共計 25 種,主要為鳥類、爬蟲類及哺乳類野生動物

- 瀕臨絕種保育類野生動物(I)諾氏鷸及黑面琵鷺,共2種。
- 珍貴稀有保育類野生動物(II)有水雉、遊隼、紅隼、 彩鷸、八哥、黃鸝、環頸雉、黑嘴鷗、小燕鷗、白琵鷺、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、黑鳶及東方蜂鷹,共14種。
- 其他應予保育之野生動物(III)有紅尾伯勞、董雞、黑頭文鳥、燕鴴、大濱鷸、半蹼鷸、黑尾鷸、大杓鷸及黦鷸,共9種。

紅皮書記載稀有物種共計 30種,主要為鳥類、爬蟲類及哺乳類野生動物

- 國家瀕危(NEN)等級有大濱鷸、黦鷸及諾氏鷸,共 3 種。
- 國家極危(NCR)等級有環頸雉及黑嘴鷗,共2種。
- 國家易危(NVU)等級有金黃鼠耳蝠、水雉、小雲雀、 棕背伯勞、董雞、黑頭文鳥、黃鸝、黑腹濱鷸、紅胸濱 鷸、丹氏濱鷸、斑尾鷸、黑尾鷸、大杓鷸、黑面琵鷺及 黑鳶,共15種。

國家接近受脅(NNT)等級有斑龜、中華鱉、小水鴨、 鐵嘴鴴、灰斑鴴、赤喉鷚、小燕鷗、黃足鷸、東方蜂鷹 及麻雀,共10種。

2.1.3 工程範圍棲地環境評估

本計畫共執行 6 工區棲地環境評估,評估位置為工區範圍周邊 100 公 尺,棲地類型大多為農耕地環境,各工區棲地環境評估成果如下所述:

(1) 八份小給一之四

本工區範圍周邊棲地大多屬農耕地,主要為種植玉米旱作的 田地,以及小區域果樹及水稻等不同作物種植,另有近期翻耕完尚 屬裸露的坵塊,溝渠及農耕地坵塊邊則多有自生草本植物生長,其 中有發現屬強勢入侵種植物之皺葉菸草生長,道路邊則有種植行道 樹,樹種為原生樹種-樟樹,雖植穴較小,但樹冠及枝葉生長大致 屬良好,評估為可供野生動物棲息及繁殖利用的棲地環境。本計畫 預計改善之灌溉溝渠現屬非通水期間,鄰近其他溝渠亦為乾涸狀態, 無穩定或良好水域棲地環境。棲地類型及分布詳圖 4 所示。

現勘時發現保育類野生動物環頸維及鳳頭蒼鷹於周邊活動, 另有發現同屬保育類之夏候鳥燕鴴於周邊飛行尋找繁殖棲地,評估 整體雖屬受耕作影響環境之環境,但仍具有良好生態功能性。




圖 4、八份小給一之四工區棲地類型分布示意圖

八份小給一之四工區









拍攝日期:114年3月25日

說明:八份小給一之四週邊多屬農耕地,道路邊有種植樟樹作為行道樹,生 長尚屬良好。

(2) 三樂小給二之二

本工區範圍周邊大多屬農耕地環境,種植作物大多為果樹及旱作玉米,計畫區周邊亦有區塊甫完成翻耕,現況較為平坦裸露,部分果樹種植區域周邊另有圍設圍網,耕地及溝渠邊亦有自生草本植被生長,其中有屬強勢入侵種植物-皺葉菸草生長。本計畫工區溝渠現屬非通水期間,現況屬乾涸狀態,評估非良好或穩定之水域棲地環境。

現勘時發現保育類野生動物環頸維及鳳頭蒼鷹於周邊活動, 評估整體雖屬受耕作影響環境之環境,但仍具有良好生態功能性。



圖 5、三樂小給二之二工區棲地類型分布示意圖



拍攝日期:114年3月25日

說明:計畫範圍周邊多屬農耕地,部分區域翻耕後較為裸露,果樹種植

區域部分另有設置圍網。

(3) 佳里小排二之三

本工區範圍周邊棲地環境主要為農耕地,以種植玉米等旱作為主,另有零星區塊種植芒果等果樹,佳里小排現況為土堤,植被生長較為茂盛,部分區域則有受人為除草影響較為裸露,土堤及草生地生長區域中則有茂盛自生草本植被生長。本計畫小排既有渠道常時無流水,周邊水域棲地環境為南側魚塭環境,其餘則多為房舍、住宅及道路等人為干擾環境。

現勘時發現保育類野生動物環頸維棲息於農耕地中,亦多有 鳥類及蝶類於周邊活動、覓食,評估整體雖屬受耕作影響環境之環 境,但仍具有良好生態功能性。




圖 6、佳里小排二之三工區棲地類型分布示意圖



佳里小排二之三工區









拍攝日期:114年3月25日

說明:既有土堤及既有溝渠旁隙地多有植物生長,且其中有舊台糖鐵道 等文化資產,鄰近農耕地亦有目擊保育類野生動物環頸雉棲息。

(4) 蒽子寮小給三之三

本工區範圍周邊棲地環境主要為農耕地,大多為種植旱作的 農耕地,除有較多面積種植玉米外,亦有胡蘿蔔及柚子等其他經濟 作物種植,零星坵塊完成整地尚未有作物種植,較為平坦裸露;既 有溝渠常時無流水,評估計畫範圍周邊無穩定或良好水域棲地環境。

本計畫範圍周邊有多種類型作物種植,除有聽聞保育類鳥類環頸雉鳴叫外,亦有數種紅皮書評估之稀有鳥類於周邊棲息,包含棕背伯勞及小雲雀等,評估整體雖屬受耕作影響環境之環境,但仍具有良好生態功能性。




圖 7、蔥子寮小給三之三工區棲地類型分布示意圖



蒽子寮小給三之三工區





拍攝日期:114年3月25日

說明:計畫範圍周邊多為旱作農耕地,既有溝渠常實無流水。

(5) 北麻豆口小給三

本工區範圍周邊棲地環境主要為農耕地,大多為種植果樹柚子的農耕地,部分區域新植果樹較為低矮,並與自生草本植物伴生,鄰近住宅處周邊則有部分景觀植栽種植;本計畫預計改善之溝渠常時無流水,鄰近匯入之渠道則維持緩流水。

本計畫範圍周邊有可見保育類鳥類環頸維活動,亦有數種鳥類及哺乳類於周邊棲息,評估整體雖屬受耕作影響環境之環境,但仍具有良好生態功能性,但鄰近排水渠道陡峭護岸較不立於野生動物利用。



圖 8、北麻豆口小給三工區棲地類型分布示意圖

北麻豆口小給三工區









拍攝日期:114年3月25日

說明:計畫範圍周邊多為種植果樹的農耕地,預計改善溝渠無常時流水,鄰近排水渠道則保有緩慢水流。

(6) 三吉小排一之五


本工區範圍周邊棲地環境主要為農耕地,大多為種植玉米等 旱作的農耕地,與多種草本植物伴生,部分區域剛完成翻耕作業, 現況較為平坦且裸露;本計畫預計改善之溝渠常時無流水,且其中 以多有草本植被生長於其中。

本計畫範圍周邊有可見保育類鳥類環頸維活動外,亦可見同屬保育類野生動物之夏候鳥燕鴴周邊尋找繁殖棲地,另外亦有紅皮書評估之稀有鳥類活動,包含棕背伯勞、小雲雀及近年數量逐漸減少之麻雀,評估整體雖屬受耕作影響環境之環境,但仍具有良好生態功能性。



圖 9、三吉小排一之五棲地類型分布示意圖





拍攝日期:114年3月25日

說明:計畫範圍周邊多為旱作種植,可見棕背伯勞及燕鴴等保育類及稀有動物活動。

2.2 關注物種與保全對象

2.2.1 保全對象

現勘調查計畫範圍於八份小給一之四工區東側道路旁,有生長良好的**行道樹-樟樹**種植,評估可作為野生動物棲息及繁殖的環境,將其增列為保全對象,於後續階段工程機具進出工區時應避免傷及其枝幹,或過度修剪。





圖 10、保全對象-八份小給一之四工區東側行道樹-樟樹

除大型喬木外, 佳里小排工區周邊有**舊有台糖鐵軌**, 建議將其列為 保全對象, 限縮工程開挖及擾動範圍, 保留人文及農業發展之文化資產。





圖 11、保全對象-佳里小排二之三工區旁舊有台糖鐵軌

2.2.2 關注物種

根據文獻資料蒐集與現地調查的結果,將稀有植物及保育類動物的 名錄列出,並分析其族群分布、棲地利用、個體移動能力等條件,逐一 評估本計畫對它們可能造成的影響,以篩選本計畫的關注物種(表3)。

本計畫範圍工區皆緊鄰農耕地環境,整體雖屬受工作週期影響程度較高的區域,但仍具豐富農田生態系物種活動,將可能於周邊繁殖之環頸維、燕鴴及彩鷸增列為關注物種,後續溝渠改善設計應考量離鳥逃脫的通行性,或適當將溝渠增高使其略高於鄰近耕地,避免離鳥跌落或誤闖。後續若有發現任何其他保育類動物受到工程影響,仍會將其增列為關注物種,對其採取保育措施。

表 3、計畫 周緣可能受影響之關注物種評估表

| 物種 | 關注 | 影響評估 | 資料來源 |
|----------------------|----|--|------|
| 冬候鳥型 水鳥 | | 包含諾氏鷸、黑面琵鷺、白琵鷺、黑嘴 鷗、黑尾鷸、大杓鷸、黥鷸、黑腹濱鷸、 斑尾鷸、丹氏濱鷸、紅胸濱鷸、小水水 鐵嘴鴴及灰斑鴴,主要於冬季利用濱海魚 塭、濕地及水田等環境,部分種類遷徙期 間亦會於翻耕田地間短暫棲息覓食,本計 畫工區大多屬旱田作物種植,且工程施作 幅度較小,評估對此類型野生動物影響甚 微。 | 2 |
| 過境鳥型 水鳥 | | 包含大濱鷸、半蹼鷸及黃足鷸,於春、秋 過境期間短暫停留棲息,大多利用濕地沼 澤、水田等環境。本計畫範圍大多屬旱作 耕地,評估非本種喜好利用之環境,可能 僅飛行通過或短暫停留,工程施作對其無 直接生存威脅。 | 2 |
| 留鳥型日 行猛禽類 樹棲陸禽 | | 包含鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、黑鳶及東方蜂鷹。大多於森林、谷地及鄰近開闊農耕地環境覓食,並棲息於森林環境或利用高大喬木築巢育幼。本計畫涉及幅度較小,且問邊多為此類型野生動物覓食區域,故暫無增列為關注物種,若後續發現周邊喬木有此類型野生動物繁殖巢穴,再行評估是否增列關注物種及擬定相關保育措施。 | 2 |

| 物種 | 關注 | 影響評估 | 資料來源 |
|----------------------|----------|--|-------|
| 候鳥型日 行猛禽類 樹棲陸禽 | | 包含遊隼及紅隼,多屬冬候鳥,部分個體則有滯留度夏情形,大多於開闊魚塭、草原及農耕地等環境覓食。本計畫工區周邊環境評估非此類型野生動物棲息環境,評估僅於周邊覓食或遷徙期間飛行通過,工程施作對其影響甚微。 | 2 |
| 草原陸禽 | ✓ | 包含環頸雉、紅尾伯勞、棕背伯勞、為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 為 | 1 \ 2 |
| 水雉 II、NVU | | 留鳥,喜好利用種植菱角、蓮花、芡實等 浮葉植物之水域棲地。本計畫範圍無涉及 其喜好利用之棲地環境,故暫無將其增列 為關注物種。 | 2 |
| 彩鷸 II | ✓ | 留鳥,主要分布於低海拔濕地、水田等環境,大多於晨昏期間活動,亦會於草澤、收割後田地等旱地區域覓食。本計畫周邊雖大多屬旱田作物種植,但仍為本種潛在覓食及築巢育幼棲地環境,原有 V 型溝改善動採用垂直面版形式,可能增加離鳥意外掉入受困及死亡的機會,將其增列為關注物種,並規劃相關生態保育措施。 | 1 \ 2 |
| 黄鸝 II、NVU | | 留鳥,部分具有遷徙性,大多出現於低海 拔森林環境,亦常活動於公園綠地等樹木 種植較茂盛的區域,因鳴叫聲嘹亮動聽, 外觀鮮豔討喜,遭受獵捕的壓力亦較大。 本計畫周邊評估無其喜好利用之棲地環 境,後續對其影響甚微。 | 2 |
| 諸羅樹蛙 II、NEN | | 特有種,僅分布於僅分布在嘉義、雲林及 臺南一帶的平地竹林、果園、芒草叢等開 | 1 |

| 物種 | 關注 | 影響評估 | 資料來源 |
|---------------|----|---|-------|
| | | 墾地,計畫範圍周邊大多為旱作玉米及柚子等果樹種植,非通水期間無穩定水源,評估溝渠改善工程作業對本種影響較輕微,暫無增列為關注物種。 | |
| 董雞 III、NEN | | 兼具留鳥及夏候鳥性質,棲息於低平原的 蘆葦沼澤、水稻田或甘蔗田、湖邊草叢等 區域,隱蔽性較高且較為機警。本計畫問 邊為其潛在利用棲地,評估後續工程施作 可能暫時將本種驅離,完工後人為擾動減 少後可能再前來利用。 | 2 |
| 小燕鷗 II、NNT | | 夏候鳥,主要在沿海地區活動,沼澤、河口、海岸為其主要覓食環境,夏季期間於國內濱海灘地等平坦開闊環境築巢育幼。本計畫範圍周邊評估無本種喜好利用之棲地環境,可能僅遷徙期間飛行通過,或暫時於魚塭區覓食,對其影響甚微。 | 2 |
| 金黃鼠耳 蝠 NVU | | 具遷徙性之蝙蝠,冬季於中高海拔洞穴棲 所冬眠,夏季則於低海拔闊葉樹林中繁殖 育幼。本計畫範圍周邊大多屬農耕地環 境,評估為其潛在覓食環境,但缺少繁殖 用棲所,後續階段對其影響甚微,但仍因 避免於夜間施工,減少燈光及夜間施工對 周邊環境的擾動。 | 2 |
| 龜鱉類 | | 包含斑龜及中華鱉,水棲型爬蟲類,多利 用泥沙堆積之河段或溝渠等,亦常於水田 間活動。本計畫溝渠非通水期間皆屬乾 涸,缺少穩定水域棲地環境,評估非此類 型野生動物可利用之棲地環境,故暫無將 其增列為關注物種。 | 2 |
| 稀有植物類群 | | 本計畫範圍周邊潛在稀有植物類群大多為 濱海荒地及溝圳生長之稀有植物,現勘時 僅有於舊有台糖軌道周邊發現臺灣蒺藜 1 種,考量本種生命週期短且種子多數,且 鐵軌處會保留不擾動,評估對其族群生長 影響較輕微,暫不增列為關注物種。 | 1 • 2 |

註:資料來源欄位中數字為表2文獻之篇次。

2.3 生態議題

從文獻資料及現勘調查結果可知本計畫範圍內及周邊棲地雖人為干 擾程度較高,但農田生態系仍能提供野生動物棲息躲藏及覓食的環境, 故本計畫之生態議題為:

(1) 棲地生態功能性維護

雖本計畫範圍周邊大多屬於農耕地,但仍可提供野生動物良好 棲息及覓食的環境,現況耕地間灌溉溝渠大多為V型溝,且非通水期 間多有植被生長其中,仍可讓野生動物及繁殖鳥雛鳥通過,後續應 考量維持相同類型渠道設計,若需改為陡直面版形式之灌溉溝渠, 應考量增設供穿越性及飛行性較差之雛鳥可利用之友善通道,或將 溝渠兩側回填土高度低於溝渠結構,使雛鳥無法翻越進而掉落其中。

(2) 既有植被種子庫維護

既有灌溉溝渠周邊現有多種植被生長,除可提供蝶類、鳥類食物來源外,也可減輕土堤受沖刷及減少揚塵的效益,可於工程進場時將其順勢移除,並保留現地土方及既有植物種子庫,於工程完工後擾動區域仍能有自生植被持續生長。

2.4 生態敏感區域圖

本計畫範圍周緣多為農耕地、草生地、景觀綠帶、魚塭、灌溉溝渠、道路、住宅及房舍等環境,周邊 100 公尺範圍內,農耕地、草生地、景觀綠帶皆屬陸域低度敏感區;魚塭環境則評估屬水域中度敏感區;灌溉溝渠大多屬常時無水,評估屬水域人為干擾區;道路、住宅及房舍等屬陸域人為干擾區(圖 12~圖 17)。




圖 12、八份小給一之四工區生態敏感區域圖



圖 13、三樂小給二之二工區生態敏感區域圖



圖 14、佳里小排二之三工區生態敏感區域圖




圖 15、蔥子寮小給三之三工區生態敏感區域圖




圖 16、北麻豆口小給三工區生態敏感區域圖



圖 17、三吉小排一支五工區生態敏感區域圖

2.5 工程影響評估與生態友善作為

2.5.1 工程影響評估

本計畫將進行各工區灌溉及排水渠道改善作業。工區現況既有渠道大多屬混凝土建置之 V 型溝,部分工區則為土溝,預期後續工程執行階段可能移除渠道周邊自生植被,及影響小部分農耕地棲地環境,溝渠改善可能使鄰近繁殖鳥離鳥增加跌落受困的風險,及施工期間對利用此棲地環境的動物造成干擾。施工期間應縮小施工規模及工程相關設施區域,適時調整施工時間及頻率,做好施工管理,施工機具進出迴避鄰近生長良好行道樹,考量將渠道改善部分可採用 V 型溝設置,陡直面版溝渠增設動物友善通道供離鳥通行,或將渠道兩側加高,使離鳥無法穿越或意外掉落受困,工程施作保留現地土方,使種子庫於完工後能自然進行植生恢復(詳表 4)。

表 4、工程影響與生態友善作為摘要

| 生態議題或 生態保全對象 | 生態影響預測 | 生態保育對策 |
|------------------------------|---|--|
| 平原農地/環頸雉、彩 鷸、燕鴴等 | 西南部平原隨耕作類型及季節演替,可提供不同類型野生動物棲息其中,包含留鳥環頸雉、棕背伯勞,及利用裸露地繁殖之夏候鳥燕鴴,部分工區於放水期間可能有短暫棲息覓食之秋過境鳥及冬候鳥,溝渠改善較可能使繁殖鳥-環頸雉、彩鷸及燕鴴等離鳥跌落受困。 | (1) 三吉小排一之五避開秋、 冬過境鳥及候鳥潛在活動 期間施作 (2) 分區施工避免同時多棲地 環境變動 (3) 多利用既有道路或已開發 區域動 (4) 溝渠改善後設置動物友善 通過供離鳥及小型動物制 用 (5) 渠道兩側回填土應低於浩 落後受困 (6) 辦理教育訓練,宣導潛在 生態議題 |
| 生態及人文保全對象 -大喬木及舊有台糖 鐵軌 | 人為栽植且生長樹形較為良好的行道 樹,可吸引鳥類棲息並提供部分鳥類築 巢育幼的空間。 舊有台糖鐵軌為農業發展及人文發展之 歷史資材,應避免溝渠改善開挖造成鐵 軌損壞。 | (1)八份小給一之四工區,迴避行道樹生長區域(2)佳里小排二之三工區,限縮工程擾動範圍,保留舊有台糖鐵軌 |

2.5.2 生態友善原則

本計畫未來的規劃設計或施工過程可能影響現地的生態環境,故相 關工程設計與施作應參考以下生態友善原則。

- (1) 大樹保留或移植
- (2) 限縮擾動範圍,保留周邊人文歷史資產
- (3) 施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍
- (4) 考量設置友善動物通道,及將溝渠兩側回填土低於牆頂,避免雛鳥誤 闖跌落
- (5) 調整施工時間或範圍,以迴避動物重要活動或關注棲地
- (6) 完工後棲地復原
- (7) 施工人員實施教育訓練

2.5.3 生態保育對策

本計畫未來的規劃設計或施工過程可能影響現地的生態環境,故相 關工程設計與施作應參考以下生態保育對策。

(1) 迴避

A. 八份小給一之四工區,迴避行道樹生長區域

八份小給一之四工區東側道路有行道樹-樟樹種植,除現況生長良好外,亦可提供野生動物棲息或繁殖時築巢育幼的棲息地環境, 本工區後續工程施作期間利用既有道路進出工區,應迴避鄰近行道樹。

B. 三吉小排一之五避開秋、冬過境鳥及候鳥潛在活動期間施作

三吉小排一之五工區位於將軍區,因地緣及耕作形式影響,秋季翻耕或部分田地放水期間較容易吸引過境水鳥覓食棲息,且亦為冬季候鳥潛在棲息地,後續施工階段應避免於秋、冬季進行本工區工程項目施作。

(2) 縮小

A. 限縮擾動範圍,保留工區鄰近舊有台糖鐵軌

本計畫佳里小排二之三工區旁有舊有台糖鐵軌,評估屬農業及 人文發展之歷史文物,建議工區溝渠改善應縮小開挖及整地範圍, 保留鐵軌等文化資產。

(3) 減輕

A. 分區施工避免同時多棲地環境擾動

本計畫預計改善之工區數量較多,亦包含不需執行生態檢核的工區,但為減輕工程施作對周邊棲地的擾動,建議規劃分區施作, 避免同時期全區一併動工,造成較大範圍的環境變動。

B. 多利用既有道路或已開發區域,減少對生態棲地環境擾動

機具通行及資材堆置區規劃等,盡可能利用既有道路等已開發 區域,或於施工期間暫時利用休耕農耕地區域通行,但仍需盡可能 減少擾動範圍。

C. 辨理教育訓練,宣導潛在生態議題

後續進入施工階段應辦理相關教育訓練,說明本計畫各工區可能面臨之生態議題,並說明保育措施執行的原則,增進工程人員對生態檢核的了解,也可即時反應執行相關疑問,完善生態檢核作業的效益。

(4) 補償

A. 溝渠改善設置簡易型動物動物友善通道供離鳥及小型動物利用

因應現況溝渠大多屬V型溝,混凝土結構及土溝形式皆有,評估現況如有鳥類幼雛進入渠道仍有能力逃脫,後續設計應考量設置動物友善通道,串聯渠底及溝渠外側棲地,避免穿越能力較差的野生動物掉落後受困死亡。

B. 溝渠兩側回填土低於牆頂,降低雛鳥誤闖意外受困的機會

如溝渠改善因設計考量需採用較為陡直的溝渠形式,則應考量 將溝渠兩側回填土高度降低,與溝渠牆頂落差建議至少 10 公分,避 免鳥類繁殖期間穿越能力較差之早熟性鳥類雛鳥意外闖入受困。

2.5.4 生態保育措施

本計畫依據生態資訊蒐集及現勘成果評估,擬定下列生態保育措施 抽查項目。

- (1) 【迴避】保留八份小給一之四工區東側行道樹
- (2) 【迴避】三吉小排一之五工區避開秋、冬過境鳥及候鳥潛在活動 期間施作
- (3) 【縮小】佳里小排二之三工區限縮擾動範圍,保留鄰近舊有台糖 鐵軌
- (4) 【減輕】施工便道利用既有道路或休耕中農耕地
- (5) 【減輕】溝渠兩側回填土應低於牆頂 10 公分,避免雛鳥誤闖跌落
- (6) 【減輕】分區施工,並避免於夜間施作
- (7) 【減輕】施工人員實施教育訓練
- (8) 【補償】工程施作保留原地土方及植物種子庫,以利後續棲地復原
- (9) 【補償】溝渠起終點銜接處,設置動物友善通道,並增設警告標 示避免人員跌落

2.5.5 生態關注區域及保育措施平面圖

將計畫工項及擬定的生態保育措施套疊生態敏感區域圖(圖 18~圖 23),供後續階段設計單位納入設計考量及討論。




圖 18、八份小給一之四工區生態關注區域及保育措施平面圖



圖 19、三樂小給二之二工區生態關注區域及保育措施平面圖




圖 20、佳里小排二之三工區生態關注區域及保育措施平面圖




圖 21、蔥子寮小給三之三工區生態關注區域及保育措施平面圖




圖 22、北麻豆口小給三工區生態關注區域及保育措施平面圖




圖 23、三吉小排一之五工區生態關注區域及保育措施平面圖

2.5.6 異常狀況處理原則

當有生態異常狀況發生時,應立即提報給上層主辦單位及監造單位, 且通知生態檢核執行單位,異常情形嚴重者則評估需暫時停工,一同釐 清問題的來源、類型與訴求後,分析異常狀況,並檢討可能發生的原因。 再會同專家與相關權責單位一同會勘,訪談在地居民,確認異常狀況的 來源如何解決,並草擬處理方法,最後由生態檢核執行單位填寫生態檢 核異常表,並持續追蹤與檢討(圖 24)。




圖 24、生態異常狀況處理原則流程圖

第三章 結論與建議

本計畫為西尤厝小給一等 11 幹線設施強化工程,本計畫共有 6 工區署第二級生態檢核,周邊多為農耕地環境,為優良農田生態系環境,依本次設計階段生態檢核成果,針對保育措施及應注意事項,提出相關建議如下:

1. 農田生熊系維護:

本計畫區周邊大多為農耕地環境,平時孕育多種野生動物於其中, 西海岸地區農耕地於秋、冬季亦為秋過境鳥及冬候鳥棲息及覓食的棲地 環境,工程施作建議應避免於秋冬較敏感季節施作,且施作時應規畫分 區施作,以及限縮工程整地及開挖的面積,施工期間亦須盡量保留現地 土方,使現地自生植物種子庫能於完工後萌發,加速當地植生恢復。

2. 維持野生動物穿越性,或避免離鳥等掉入渠道:

現地既有溝渠為V型溝形式,評估仍可供大多數野生動物穿越通行,後續為配合放水及擋水板形式,大部分渠道將採用 U 型溝形式,考量本計畫工區周邊較可能受困之野生動物應為早熟性鳥類雛鳥,故建議將溝渠外側回填土高度調整為低於溝頂至少 10 公分,並於溝渠起終點銜接構造物處,增設動物友善通道串聯農耕地環境,如採用外掛式動物坡道,維護管理應定期巡檢是否有損壞需更換的情形,確保長期動物仍能有可通行的動線。

參考資料

全球入侵種資料庫。民國 95 年。國立台灣海洋大學。https://gisd.biodiv.tw。 行政院公共工程委員會。民國 112 年 7 月 18 日。公共工程生態檢核注意 事項。https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000049。

農業部農田水利署。農業部農田水利署生態檢核注意事項。民國 114 年 1 月 7 日。https://law.moa.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001493。

台灣生物多樣性網絡(2025-04-10) TBN 生物多樣性觀測紀錄。

附錄1、核定階段生態檢核相關表單

| | • | | • • | |
|-----------------|--------------------------|------|-------|--------|
| | | | 主辦機關 | 主辦生態團隊 |
| | P-1 團隊名單 | | 設計單位 | 設計生態團隊 |
| | 1-1图像石平 | | 監造單位 | 監造生態團隊 |
| | | | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 填表人員 (單位/職稱) | 吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司/協理) | 填表日期 | 114年3 | 月 26 日 |

主辦機關:農業部農田水利署嘉南管理處

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
|-------------------|-----|----|------|------------------|---------------|
| 嘉南管理處/管 理師兼主任 | 謝勝賢 | 博士 | 34年 | 督導、指揮 | 土木工程 |
| 嘉南管理處/管 理師兼股長 | 陳敏芳 | 大學 | 26年 | 督導、指揮 | 土木工程 |
| 嘉南管理處/二 等助理工程師 | 杜榮鴻 | 碩士 | 16年 | 工程提報、水陸 域生態調查 | 水利工程、生態 檢核 |

主辦生態團隊:環靚景觀生態顧問有限公司

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
|----|-----|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 協理 | 吳東展 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/學士 | 生態調查及檢核:5年 水保及防災工程:4年 | 陸域動物鳥類 蜻蛉類及蝶類查 悲調查 悲調 物生態調 新生態動 統 籌計畫執行 | 生態攝影、陸域 動植物調查、崩 塌地安全評估、 地錨檢測 |
| 經理 | 方伊琳 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/碩士 | 生態調查及檢和:10年以上 | 陸域植物調查工 作、生態資料蒐 集、報告撰寫彙 整 | 生態攝影、陸域 植物調查、樹植物 真覽解說、GIS |
| 專員 | 謝欣醒 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/學士 | 生態調查及檢核:4年 | 陸域動物生態調 查、生態資料蒐 集、報告撰寫 | 陸域動物鳥類及 兩棲爬蟲類生態 調查、環境教育 |

| | P-2 生態情資蒐集 | | 主辦機關 設計單位 監造單位 營造單位 | 主辦生態團隊 設計生態團隊 監造生態團隊 營造生態團隊 |
|-----------------|-----------------------|------|---------------------|--------------------------------------|
| 填表人員 (單位/職稱) | 吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司) | 填表日期 | 114年3 | 月 26 日 |

- 1. 是否套疊工區週邊生態敏感區圖層?
 - ■是,生態敏感區套疊結果說明:無涉及任何法定敏感區,部分工區鄰近重要野鳥棲地及國土綠網關注河川 □否,原因:



2. 生態資料蒐集:

(1) 是否使用生態資料庫或圖資進行物種盤點?

(至少包括六項:生態調查資料庫系統、國土生態綠網成果圖資、台灣生物多樣性網絡(TBN)、生物多樣性圖資專區、IBA 重要野鳥棲地、eBird Taiwan)

■是,生態資料庫:彙整生態調查資料庫系統、國土生態綠網成果圖資、台灣生物多樣性網絡(TBN)、生物多樣性圖資專區、IBA 重要野鳥棲地、eBird Taiwan 等資訊,並將計畫範圍套疊國土綠網圖資(請續填項目 3)

□否,原因:


- (2) 是否參考生態相關文獻、調查資料或報告等資料?
 - ■是,文獻名稱:國土生態綠網藍圖規劃及發展計畫成果報告書

□否,原因:

3. 生態資料蒐集成果概述:

彙整計畫範圍及周邊調查成果,曾記錄過瀕臨絕種保育類野生動物 (I) 諾氏鷸及黑面琵鷺,共 2種;珍貴稀有保育類野生動物 (II) 有水雉、遊隼、紅隼、彩鷸、八哥、黃鸝、環頸雉、黑嘴鷗、小燕鷗、白琵鷺、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、黑鳶及東方蜂鷹,共 14 種;其他應予保育之野生動物 (III) 紅尾伯勞、董雞、黑頭文鳥、燕鴴、大濱鷸、半蹼鷸、黑尾鷸、大杓鷸及黦鷸,共 9 種。

紅皮書評估稀有動物部分包含國家瀕危(NEN)等級大濱鷸、黦鷸及諾氏鷸,共 3 種;國家極危(NCR)等級有環頸雉及黑嘴鷗,共 2 種;國家易危(NVU)等級有金黃鼠耳蝠、水雉、小雲雀、棕背伯勞、董雞、黑頭文鳥、黃鸝、黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、丹氏濱鷸、斑尾鷸、黑尾鷸、大杓鷸、黑面琵鷺及黑鳶,共 15 種;國家接近受脅(NNT)等級有小水鴨、鐵嘴鴴、灰斑鴴、赤喉鷚、小燕鷗、黃足鷸、東方蜂鷹及麻雀,共 8 種。



| D3項勘幻绕主 | | | 主辨機關 | 主辦生態團隊 |
|--------------------|---|--------|--------------|-------------|
| | | | 設計單位 | 設計生態團隊 |
| | P-3 現勘紀錄表 | | | 監造生態團隊 |
| | | | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 現勘日期 | 114年3月25日 | 填表人/ | 吳奧 | 東展 |
| 九切口 荆 | 114年3月23日 | 主辦生態團隊 | 環靚景觀生態 | 顧問有限公司 |
| 現勘地點 (座標 TWD97) | 八份小給一之四 X:170534 Y:2558457 三樂小給二之二 X:169745 Y:2558431 佳里小排二之三 X:164341 Y:2561799 蔥子寮小給三之三 X:168602 Y:2565157 北麻豆口小給三 X:169714 Y:2564354 三吉小排一之五 X:162010 Y:2566999 | 工程名稱 | 西尤厝小給一等 | 至11 線改善工程 |
| 現場勘查概述 | | 照 | 片及說明(棲地/物種等則 | 景片) |

1. 生態現況描述:

計畫範圍周邊大多屬種植旱作(如:玉 米、柚子等)之農耕地,小部分區塊為種植 水稻之水田, 並有零星整地後尚未耕作區 塊,現屬裸露狀態,部分隙地則有較茂盛草 本植物生長。



預計改善溝渠及周邊農耕地



計畫範圍鄰近生長良好行道樹



部分耕地現況甫完成翻耕,呈現裸露狀態,可能吸引保育類野生 動物燕鴴前來利用



胡蘿蔔等旱田作物種植

2. 分析工程對生態環境之影響(潛在生態議 題):

灌溉渠道現況大多屬 V 型溝,非通水期間如有小型動物或鳥類雛鳥掉入仍有逃脫機會,後續灌溉渠道改善如採用不同類型渠道設計,可能增加野生動物受困的機會。

工程施作移除既有植被,應保留當地土 石方及種子庫,使工程完工後植被仍能自然 發育。

佳里小排工區周邊有台糖舊鐵道文化資 產,應限縮工程擾動範圍並保留文化資產。



現勘發現計畫範圍周邊多環頸雉活動



棕背伯勞於農地間捕食小型動物

3. 現勘結果與建議:

- (1) 計畫範圍周邊生長良好行道樹保留
- (2) 溝渠改善建議維持 V 型溝設計,並保持表面粗糙
- (3) 如有需改變渠道型式為矩形溝處,建議可增設動物友善通道
- (4) 佳里小排二之三工區舊有台糖鐵軌保留
- (5) 避免於鳥類活動敏感季節大範圍施工,同時避免於夜間施作

| | | | 1 | | |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|--|
| | | | 主辦機關 | 主辦生態團隊 | |
| 1 | P-4 民眾參與紀銷 | 表 | 設計單位 | 設計生態團隊 | |
| _ | | 176 | 監造單位 | 監造生態團隊 | |
| | T | T | 營造單位 | 營造生態團隊 | |
| 辨理日期 | 114年5月5日 | 現勘/會議/活動名稱 | 核定既設計隊 | 皆段專家會勘 | |
| 地點 | 計畫範圍預定地 | 工程階段 ■核定階段□規劃設計階段□施工階段 | | | |
| 辨理方式 | □說明會□訪談■現勘□コ | 二作坊 □座談會 □公聽會 | □其他 | | |
| 參加人員 | 單位/職稱 | | 角色 | | |
| 吳仁邦 | 社團法人台灣河溪網協 會 | □政府機關 ■專家學者 □其他 | - □陳情人□利害關係人 | □民間團體 | |
| 顏傳祐 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-子龍工作站 | ■政府機關□專家學者 □其他 | - □陳情人 □利害關係人 | □民間團體 | |
| 鄭惟和、周春綿 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-漚汪工作站 | ■政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體 □其他 | | | |
| 施柏毅 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-佳里工作站 | ■政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體 □其他 | | | |
| 方進興、陳齊宏 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-西港工作站 | ■政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體 □其他 | | | |
| 郭杰璋 | 勇霖工程顧問有限公司 | □政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體 ■其他: <u>設計團隊</u> | | | |
| 吳東展、方伊琳 | 環靚景觀生態顧問有限 公司 | □政府機關□專家學者 ■其他: <u>生態檢核團</u> 隊 | ·□陳情人□利害關係人 <u>﴿</u> | □民間團體 | |
| 王先生、王先 生、張先生、王 先生 | 在地民眾 | □政府機關□專家學者 ■其他: <u>在地民眾</u> | - □陳情人 □利害關係人 | □民間團體 | |
| į | 意見摘要 | | 處理情形回覆 | | |
| 吳仁邦/社團法人台 | 治灣河溪網協會 意見: | 回覆人員勇霖工程顧問有限公司-郭杰璋: | | | |
| 工區周邊大多為 | 農耕地,應考量小型動 | 感謝委員建議,將與主辦機關討論並研擬合適之動物通道型事, | | | |
| <u> </u> | 爬蟲類及蛙類等通行需 | 初步評估應採矩形溝內外掛木板型式設計動物逃生通道,避免有 | | | |
| 求,建議在渠道改 式動物友善通道。 | 坟善起終點處,設置內嵌 | 人員踩空危險,且易力 | 於維護管理。 | | |
| 吳仁邦/社團法人台 | ·灣河溪網協會 意見: | 回覆人員勇霖工程顧 | 問有限公司-郭杰璋: | | |
| • | 置除須考量動物通行需求 | | 主辦機關討論並研擬合 | 適之動物通道型事, | |
| 外,也需考量夜間 | 間農民巡察的安全性,建 | 初步評估應採矩形溝 | 內外掛木板型式設計動 | 的物逃生通道,避免有 | |
| | 約1公尺高錏管並加設反 | 人員踩空危險,且易力 | 於維護管理。 | | |
| 光標示等警示,以 空的風險。 | 人免發生農民夜間意外踩 | | | | |
| 吳仁邦/社團法人台 | 3灣河溪網協會 意見: | 回覆人員勇霖工程顧問有限公司-郭杰璋: | | | |
| | 頁舊台糖鐵軌 ,具人文歷 | | | | |
| 上 史保留價值,建議 | 將軌道完整保留。 | 留並請廠商留意勿破 | 裹。 | | |
| | | | | | |

※辦理情形照片:



說明: 北麻豆口工區現勘及討論



說明: 蔥子寮小給工區現勘及討論



說明:三吉小排工區現勘及討論



說明: 佳里小排工區現勘及討論



說明:八份小給工區現勘及討論



說明:三樂小給工區現勘及討論

※會議簽到表:

專家會勘簽到表

日期:114年5月5日

時間:上午09:30~下午12:00

集合地點: 北麻豆口 (TWD97:169715, 2564349)

參與人員:

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|----------------------------------|----|--------|
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里分處 | | |
| 社團法人台灣河溪網協會/ 台南社區大學 吳仁邦 老師 | | 圣和那 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-子龍工作站 | 到長 | 類诗科 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-漚汪工作站 | | 熟脆和問者經 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里工作站 | | 启起鼓 |

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|-------------------------|----|------|
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-西港工作站 | | 一种 元 |
| 勇霖工程顧問有限公司 | | 以本義 |
| 環靚景觀生態顧問有限公司 | | 美藤 |
| 一般民眾 | | 西春 |
| | | EZM |
| | | 张小多 |
| | | 王保福 |

備註:相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

附錄 2、規劃設計階段生態檢核相關表單

| 生態團隊 生態團隊 生態團隊 | | 主辨機關 | | | | |
|---|---|--|---|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 生態團隊生態團隊 | 設計生 | | | | | |
| 生態團隊 | | 設計單位 | | 以 夕 留 | D 1 画 | |
| | 監造生 | 監造單位 | | 隊名單 | D-1 图 | |
| | 營造生 | 營造單位 | | | | |
| | П 21 п | 114年3 | 姑 ‡ n #n | 東展 | 吳 | 填表人員 |
| | 月 31 日 | 114 平 3 | 填表日期 | 問有限公司/協理) | (環靚景觀生態顧 | (單位/職稱) |
| | | 里處_ | 田水利署嘉南管理 | 幹機關: <u>農業部農</u> | 主 | |
| 專長 | 專 | 負責工作 | 專業資歷 | 學歷 | 姓名 | 職稱 |
| 木工程 | 土木 | 督導、指揮 | 34 年 | 博士 | 謝勝賢 | 嘉南管理處/管 理師兼主任 |
| 木工程 | 土木 | 督導、指揮 | 26 年 | 大學 | 陳敏芳 | 嘉南管理處/管 理師兼股長 |
| -程、生態 檢核 | | 工程提報、水陸 域生態調查 | 16年 | 碩士 | 杜榮鴻 | 嘉南管理處/二 等助理工程師 |
| | | 公司 | 景觀生態顧問有限 | 生態團隊:環靚之 | 主辨 | |
| 影、陸域 | | 陸域動物鳥類、 | 生態調查及檢 | 國立嘉義大學森 | | |
| 7調查、崩 | | 蜻蛉類及蝶類生 | 核:5年 | 林暨自然資源學 | | |
| 全評估、 | | | | 系/學士 | 吳東展 | 協理 |
| 測 | 地錨檢測 | | 程:4年 | | | |
| | | 籌計畫執行 | | | | |
| 影、陸域 | 生態攝影 | 陸域植物調查工 | 生態調查及檢 | 國立嘉義大學森 | | |
| 查、樹木 | 植物調 | 作、生態資料蒐 | 和:10年以上 | 林暨自然資源學 | <i>→ /n -</i> 11 | ات عالم الم |
| *估、植物 | • | 集、報告撰寫彙 | | 系/碩士 | 力伊琳 | 經 理 |
| :說、GIS | 導覽解詞 | 整 | | | | |
| 物鳥類及 | 陸域動物 | 陸域動物生態調 | 生態調查及檢 | 國立嘉義大學森 | | |
| 2蟲類生態 | 雨棲爬 | 查、生態資料蒐 | 核:4年 | 林暨自然資源學 | 謝的醒 | 東昌 |
| 環境教育 | 調查、珍 | 集、報告撰寫 | | 系/學士 | 別が人口主 | 7 % |
| | | | L程顧問有限公司 | 設計單位:勇霖二 | | |
| | | | | | | |
| 專長 | 專 | 負責工作 | 專業資歷 | 學歷 | 姓名 | 職稱 |
| 析及規劃 | 水理分 | 西尤厝小給一等 | | | | |
| 、都市排 | 設計、 | 11 線改善工程- | 工程設計監造年 | 中興大學水土保 | 工件外 | 业利共年 |
| 田排水、 | 水、農口 | 設計監造簽證技 | 資8年 | 持研究所/碩士 | 工保廷 | 小们技即 |
| -程 | 水利工和 | 師 | | | | |
| 北口旧劃 | 少四八 | | | | | |
| | | 西尤厝小給一等 | 工程机计比比在 | 成功大學水利及 | | |
| | | 11 線改善工程- | | 海洋工程學系/ | 郭杰璋 | 水利技師 |
| | | 設計監造 | □ 只√下 | 碩士 | | |
| -ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -1-11-1 | | | | | |
| (業安全衛 | 甲種職 | 五七匪 1. 从 . 竺 | | 古班利廿上組炒 | | |
| 主管、公 | 生業務 | | 工程監造年資5 | | 结 社 因 | 胜进工妇好 |
| 2品質管理 | | 11 線以音工程- 監造 | 年 | 是工程字系/字 士 | 理介心 | 血 坦土 柱 叫 |
| | 人員 | THE -F | | | | |
| 影調全測 影查估說 物蟲環 專 析、田程 析、田程 業主、查評 、、、、、鳥類境 長 及都排 及都排 安管 | 生動塌地 生植風導 陸兩調 水設水水 水設水水 甲生態植地錨 態物險覽 域棲查 理計、利 理計、利 種業物安徽 掃調評解 動爬、 專 分、農工 稅、農工 職務 | 公 陸蜻態物籌 陸作集整 陸查集 西11設師 西11 域岭調生計 域、、 域、、 | 生核水程:4年 調年 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 | 國林系/學士 | 吳東展 方伊琳 謝欣醒 姓名 王偉銓 | 協理 學員 職稱 水利技師 |

| 設計生態團隊:環靚景觀生態顧問有限公司 | | | | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|--------------------------|--|---|--|
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 | |
| 協理 | 吳東展 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/學士 | 生態調查及檢核:5年 水保及防災工程:4年 | 陸域動物鳥類、 蜻蛉類查、求域 態調查 態調查 物生態調動 等計畫執行 | 生態攝影、陸域 動植物調查、崩 塌地安全評估、 地錨檢測 | |
| 經理 | 方伊琳 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/碩士 | 生態調查及檢和:10年以上 | 陸域植物調查工 作、生態資料蒐 集、報告撰寫彙 整 | 生態攝影、陸域 植物調查、樹木 風險評估、植物 導覽解說、GIS | |
| 專員 | 謝欣醒 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/學士 | 生態調查及檢 核:4年 | 陸域動物生態調 查、生態資料蒐 集、報告撰寫 | 陸域動物鳥類及 兩棲爬蟲類生態 調查、環境教育 | |

D-2 工區生態資料蒐集成果更新

主辦機關 主辦生態團隊 設計單位 設計生態團隊 監造單位 監造生態團隊 營造單位 營造生態團隊

填表人員 (單位/職稱)

吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司/協理)

填表日期

114年3月31日

工程範圍圖:



生態資料蒐集成果更新:

瀕臨絕種保育類野生動物 (I) 諾氏鷸及黑面琵鷺,共2種;珍貴稀有保育類野生動物 (II) 有水維、 遊隼、紅隼、彩鷸、八哥、黃鸝、環頸雉、黒嘴鷗、小燕鷗、白琵鷺、鳳頭蒼鷹、黒翅鳶、黒鳶、東方 蜂鷹及諸羅樹蛙,共 15 種;其他應予保育之野生動物 (III) 有紅尾伯勞、董雞、黑頭文鳥、燕鴴、大濱 鷸、半蹼鷸、黒尾鷸、大杓鷸及黦鷸,共9種。紅皮書記載國家瀕危(NEN)等級有大濱鷸、黦鷸及諾氏 鷸,共3種;國家極危(NCR)等級有環頸維及黑嘴鷗,共2種;國家易危(NVU)等級有金黃鼠耳蝠、 水雉、小雲雀、棕背伯勞、董雞、黑頭文鳥、黃鸝、黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、丹氏濱鷸、斑尾鷸、黒尾 鷸、大杓鷸、黒面琵鷺及黒鳶,共 15 種;國家接近受脅(NNT)等級有斑龜、中華鱉、小水鴨、鐵嘴 鴴、灰斑鴴、赤喉鷚、小燕鷗、黃足鷸、東方蜂鷹及麻雀,共10種。

植物部分紅皮書記載國家瀕危(NEN)等級有粗穗馬唐,共 1 種;國家易危(NVU)等級有土沉 香、象牙樹、紅海欖、黃水茄、日本筋骨草、及蘄艾,共6種;國家接近受脅(NNT)等級有臺灣蒺藜及 柳葉水蓑衣,共2種。

國土綠網圖資套疊成果如下所示,西中洲小給二之七涉及嘉南沿海濕地保育軸帶,三吉小排一之五 涉及國土綠網關注區域西南一,佳里小排二之三、北麻豆口小給三、八份小給一之四及三樂小給二之二 涉及國土綠網關注區域西南三。

可能造成之生態影響:□水流量改變□水域生物通道阻隔或棲地切割□阻礙坡地植被演替■減少植被覆蓋□濁度 升高□大型施工便道施作■土方挖填棲地破壞■其他:溝渠改善結構使離鳥及小型動物跌落後受困無法逃脫

| | 潛在關注物種/棲地 | 棲地類型及物種行為習性說明 | 照片 |
|---------------|---------------------|---|----|
| 工程新星範及活動大量與大量 | 平原農地/環頸雉、 彩鷸、燕鴴等 | 西南部平原隨耕作類型及季節演替,可提供不同類型野生動物棲息其中,包含留鳥環頸雉、棕背伯勞,利用裸露地繁殖之夏候鳥燕鴴,及於放水期間短暫棲息覓食之 秋過境鳥及冬候鳥。 | |
| | 生長良好高大行道 樹 | 人為栽植且生長樹形較為良好的行道樹, 可吸引鳥類棲息並提供部分鳥類築巢育幼 的空間。 | |

| D-3 現勘調查紀錄表 | | 主辦機關 設計單位 監造單位 營造單位 | 主辦生態團隊 設計生態團隊 監造生態團隊 營造生態團隊 | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|
| 現勘日期 114年3月25日 填表人/ 生態團隊 | | | 吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司) | |
| 現勘地點 (座標 TWD97) | 八份小給一之四 X:170534 Y:2558457 三樂小給二之二 X:169745 Y:2558431 佳里小排二之三 X:164341 Y:2561799 蔥子寮小給三之三 X:168602 Y:2565157 北麻豆口小給三 X:169714 Y:2564354 三吉小排一之五 X:162010 Y:2566999 | 生態團隊 (環靚景觀生態顧問有限公司工程名稱 西尤厝小給一等 11 線改善工 | | 等 11 線改善工程 |
| 現場勘查概述 | | 照 | 片及說明(棲地/物種等 | 照片) |
| 1. 棲地現況描述: 計畫範圍周邊大多屬種植旱作(如:玉 | | | | |

計畫範圍周邊大多屬種植旱作(如:玉 米、柚子等)之農耕地,小部分區塊為種植 水稻之水田,並有零星整地後尚未耕作區 塊,現屬裸露狀態。

現勘發現多有鳥類於農耕地間活動,其 中有屬保育類之環頸雉及鳥類紅皮書所載之 棕背伯勞活動。

部分區域草生地生長較為茂盛,佳里小排二之三旁除草生植被生長外,亦有數文化 資產之舊有台糖鐵軌。



日期:114年3月25日 位置:八份小給一之四周邊農耕地



日期:114年3月25日 位置:八份小給一之四旁行道樹栽植情形



日期:114年3月25日 位置:三樂小給二之二旁翻耕後裸露地環境



日期:114年3月25日 位置:佳里小排二之三溝渠隙地旁舊有台糖鐵軌



日期:114年3月25日 位置:蔥子寮小給鄰近玉米作物種植

| 物種補充調查概述 | 照片及說明(棲地/物種等照片) |
|---|-----------------------------------|
| 2. 是否辦理物種補充調查?□是,請續填第3項 | |
| ■否。請續填第4項 | |
| 3. 物種補充調查結果概述: 陳述調查目的及方法,以及說明調查物種或 生物類群,並於調查完成後提出調查成果, 分析及評估調查成果與工程影響之關聯性。 | 物種照片 1 |
| | 日期:○年○月○日 位置:地點概述 |
| | 物種照片 2 |
| | 日期:○年○月○日 位置:地點概述 (欄位請自行增加) |

4. 現勘結果與建議:

本計畫工區皆屬前期評估不需執行生態檢核及第二級檢核區域,故未執行生態資源補充調查,但現勘期間恰屬野生動物活動高峰季,仍有發現數種保育類或紅皮書所載之動物活動於工區周邊,考量西南沿海農耕地除有留鳥族群外,於秋、冬季仍有過境鳥及候鳥族群利用,故提出以下相關建議:

- (1) 計畫範圍周邊生長良好行道樹保留
- (2) 溝渠改善建議維持 V 型溝設計,並保持表面粗糙
- (3) 如有需改變渠道型式為矩形溝處,建議可增設動物友善通道
- (4) 佳里小排二之三工區舊有台糖鐵軌保留
- (5) 避免於鳥類活動敏感季節大範圍施工,同時避免於夜間施作

| | | | s with an | L W L M FR W |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | 主辨機關 | 主辦生態團隊 |
| I |)-4 民眾參與紀錄 | 表表 | 設計單位 | 設計生態團隊 |
| | | | 監造單位 | 監造生態團隊 |
| | Г | Γ | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 辨理日期 | 114年5月5日 | 現勘/會議/活動名稱 | 提案既設計隊 | 皆段專家會勘 |
| 地點 | 計畫範圍預定地 | 工程階段 | □核定階段■規劃設計 | 階段 □施工階段 |
| 辨理方式 | □說明會□訪談■現勘□ユ | | □其他 | |
| 參加人員 | 單位/職稱 | | 角色 | |
| 吳仁邦 | 社團法人台灣河溪網協會 | □政府機關 ■專家學者 □其他 | ·□陳情人□利害關係人 | □民間團體 |
| 顏傳祐 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-子龍工作站 | ■政府機關□專家學者 □其他 | - □陳情人 □利害關係人 | □民間團體 |
| 鄭惟和、周春綿 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-漚汪工作站 | ■政府機關□專家學者 □其他 | - □陳情人 □利害關係人 | □民間團體 |
| 施柏毅 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-佳里工作站 | ■政府機關 □專家學者 □其他 | ·□陳情人□利害關係人 | □民間團體 |
| 方進興、陳齊宏 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-西港工作站 | ■政府機關□專家學者 □其他 | - □陳情人 □利害關係人 | □民間團體 |
| 郭杰璋 | 勇霖工程顧問有限公司 | □政府機關□專家學者 ■其他: <u>設計團隊</u> | ·□陳情人□利害關係人 | □民間團體 |
| 吳東展、方伊琳 | 環靚景觀生態顧問有限 公司 | □政府機關□專家學者 ■其他: <u>生態檢核團</u> 隊 | · □陳情人 □利害關係人 <u>〔</u> | □民間團體 |
| 王先生、王先 生、張先生、王 先生 | 在地民眾 | □政府機關□專家學者 ■其他: <u>在地民眾</u> | ·□陳情人□利害關係人 | □民間團體 |
| 1 E | 意見摘要 | | 處理情形回覆 | |
| 吳仁邦/社團法人台 | 治灣河溪網協會 意見: | 回覆人員 勇霖工程顧 | 問有限公司-郭杰璋: | |
| | 農耕地,應考量小型動 | | 主辦機關討論並研擬合 | |
| = | 爬蟲類及蛙類等通行需 | | 內外掛木板型式設計動 | 力物逃生通道,避免有 |
| 求,建議在渠道改式動物友善通道。 | 女善起終點處,設置內嵌 | 人員踩空危險,且易力 | 於維護管理。 | |
| | ;灣河溪網協會 意見: | 回覆人員 勇霖工程顧 | 問有限公司-郭杰璋: | |
| | 是除須考量動物通行需求 | | 主辦機關討論並研擬合 | > 適之動物通道型事, |
| | 周農民巡察的安全性,建 | | | |
| 議可於通道處設置 | 約1公尺高錏管並加設反 | 人員踩空危險,且易力 | 於維護管理。 | |
| 光標示等警示,以 空的風險。 | 人免發生農民夜間意外踩 | | | |
| 吳仁邦/社團法人台 | ; 灣河溪網協會 意見: | 回覆人員 勇霖工程顧 | 問有限公司-郭杰璋: | |
| 佳里小排工區旁有 | 頁舊台糖鐵軌 ,具人文歷 | 感謝建議,台糖鐵軌 | 非本機關用地及施工區 | 5域,本工程將完整保 |
| 史保留價值,建議 | 將軌道完整保留。 | 留並請廠商留意勿破場 | 裹。 | |
| | | | | |

※辦理情形照片:



說明: 北麻豆口工區現勘及討論



說明: 蔥子寮小給工區現勘及討論



說明:三吉小排工區現勘及討論



說明: 佳里小排工區現勘及討論



說明:八份小給工區現勘及討論



說明:三樂小給工區現勘及討論

※會議簽到表:

專家會勘簽到表

日期:114年5月5日

時間:上午09:30~下午12:00

集合地點: 北麻豆口 (TWD97:169715, 2564349)

參與人員:

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|----------------------------------|----|--------|
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里分處 | | |
| 社團法人台灣河溪網協會/ 台南社區大學 吳仁邦 老師 | | 圣红野 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-子龍工作站 | 到是 | 類诗科 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-漚汪工作站 | | 新版和图者紀 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里工作站 | | 启档放 |

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|-------------------------|----|---------|
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-西港工作站 | | 爱建业 |
| 勇霖工程顧問有限公司 | | 从本类 |
| 環靚景觀生態顧問有限公司 | | 美族 |
| 一般民眾 | | 西春 |
| | | E E FAR |
| | | 张小多 |
| | | 王保福 |


備註:相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

主辦機關 主辦生態團隊 D-5 生態關注區域繪製與生態保全對象指認 設計單位 設計生態團隊 監造單位 監造生態團隊 營造單位 營造生態團隊 填表人員 (單位/職稱) 吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司/協理) 填表日期 114年5月9日


1. 生態關注區域圖:

各工區周邊多屬陸域低度敏感區之農耕地,需落實減輕對周邊棲地擾動的生態友善措施,其中渠道改善部分,為配合水閘門結構設置,大多採用較為陡直的 U 型溝,為避免繁殖鳥隻離鳥跌落受困,或其他穿越性較差之野生動物進入渠道後無法逃脫,建議將溝渠外側回填土填至低於溝渠頂部至少 10 公分,並於溝渠起終點處,銜接鄰近農耕地處設置動物友善通道。

八份小給一之四工區周邊有生長良好之行道樹-樟樹,後續設計及施工階段需考量迴避行道樹生長區域,同時避免機具進出工區時傷及其枝幹;佳里小排二之三工區旁有舊有台糖鐵軌,建議可將其保留,保存農業及人文發展之歷史資產。




八份小給一之四工區




佳里小排二之三工區

50 100 m



蔥子寮小給三之三工區



北麻豆口小給三工區





三吉小排一之五工區


2. 生態保全對象:

| 2. 生怨休至到 豕. | | |
|------------------------------|---|--|
| 生態議題或 生態保全對象 | 生態影響預測 | 生態保育對策 |
| 平原農地/環頸雉、 彩鷸、燕鴴等 | 西南部平原隨耕作類型及季節演替,可提供不同類型野生動物棲息其中,包含留鳥環頸雉、棕背伯勞,及利用裸露地繁殖之夏候鳥燕鴴,部分工區於放水期間可能有短暫棲息覓食之秋過境鳥及冬候鳥,溝渠改善較可能使繁殖鳥-環頸雉、彩鷸及燕鴴等離鳥跌落受困。 | (1) 三吉小排一之五避開秋、冬過 境鳥及候鳥潛在活動期間施作 (2) 分區施工避免同時多棲地環境 擾動 (3) 多利用既有道路或已開發區 域,減少對生態棲地環境擾動 (4) 溝渠改善後設置動物友善通道 供離鳥及小型動物利用 (5) 渠道兩側回填土應低於牆頂, 避免離鳥意外闖入跌落後受困 (6) 辦理教育訓練,宣導潛在生態 議題 |
| 生態及人文保全對 象-大喬木及舊有台 糖鐵軌 | 人為栽植且生長樹形較為良好的行道 樹,可吸引鳥類棲息並提供部分鳥類 築巢育幼的空間。 舊有台糖鐵軌為農業發展及人文發展 之歷史資材,應避免溝渠改善開挖造 成鐵軌損壞。 | (1)八份小給一之四工區,迴避行 道樹生長區域(2)佳里小排二之三工區,限縮工 程擾動範圍,保留舊有台糖鐵軌 |

| D-6 填表/人員 (單位/職稱) 生態議題或 | 主辦機關 設計單位 監造單位 營造單位 | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|-------|---|-------------------------------|
| 生態保全對象 | 生態保育策略 | 生 | 態保育措施 | | 参採情形 |
| 平原農地/環頸雉、彩鷸 燕鴴等 | ■迴避 □縮小 ■減償 | □取消治理無地的工程 □取消治理範圍 □限縮施作施利用既範圍 ■ 大程程度道列, ■ 考工程程所 ■ 考工程系 ■ 考工程系 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 本 □ 大 □ 本 □ 大 □ 本 □ 大 □ 本 □ 大 □ 本 □ 、 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 □ 数 | 程 | 整施工時間或範圍工時間或範圍工程行程影響 造生 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 | □納入工程計 畫方案 □未納入,原 因: |
| 生態及人文保全對象-大 木及舊有台糖鐵軌 | ■迴避 ■縮小 □減償 | □取消治理需求的工程。□取消治理範圍, □取縮施作範圍,範圍 □工程限縮施行期的工程。 □大量。 □大量。 □大量。 □大樹。 □大樹。 □大樹。 □大樹。 □大樹。 □大樹。 □大樹。 □大樹 | 程 | 整施工時間或範圍工程影響工程行環境工程行環境 建行 化 | □納入工程計畫方案 □未納入,原因: |







三吉小排一之五工區生態關注區域及保育措施平面圖

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄:

| 日期 | 事項 | 辦理內容摘要 |
|----------|---------------------|--------------------------------|
| 114/3/25 | 現場勘查 | 掌握本計畫2級檢核工區周邊棲地環境及 潛在生態議題 |
| 114/3/31 | 生態保育措施擬定 | 彙整現勘及生態資訊蒐集成果,擬定生 態保育措施 |
| 114/4/10 | 生態保育措施可行性討論 | 針對生態保育措施規劃與設計公司討論 可行性 |
| 114/5/5 | 生態檢核民眾參與及專家學 者會勘 | 會同專家學者一併會勘,商討生態保育 措施規劃及改善建議 |

農業部農田水利署工程生態檢核自評表

| | | 生態檢核- | 總表 | □第一級生態檢核 ■第二級生態檢核 | 主辦機關 設計單位 監造單位 營造單位 | 主辦生息 設計生息 監造生息 | 態團隊 態團隊 |
|--------|----------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------|
| | 工程/計畫名稱 | 西尤厝小給一等 11 線改善工程 | | 主辦機關 | 農業部農田水利 | | |
| | · | | | 設計單位 | 勇霖工程顧 | | 司 |
| | 工程預計期程 | 1 /4 | 日~ 年 月 日 <u> </u> | 監造單位 | 尚未 | 發 包 | |
| 工程基本資料 | 基地位置 | TWD97 座標: 八份小給一之四 X:170534 Y:255 三樂小給二之二 X:169745 Y:255 佳里小排二之三 X:164341 Y:256 蔥子寮小給三之三 X:168602 Y:256 北麻豆口小給二 X:169714 Y:256 三吉小排一之五 X:162010 Y:256 | 8431 1799 | | | | |
| | 工程目的 | X:162010 Y:2566999 | | | 波損嚴 | | |
| | 工程類型 | ■灌溉圳路 ■農田排水 □水利設施 □其他 | | | | | |
| | 工程概要 | 薄型內面工 463m、矩形溝改善共計 1779.1m、箱涵 1 座、集水井 2 座、動物逃生通道 | | | | | |
| | 預期效益 | 灌溉受益面積 401.68 公頃 其它:提升農業水資源運用 | | | | | |
| 階段 | 項目 | 評估內容 | | 檢核事項 | | | 附表 |
| | 專業參與 | 生態背景人員 | 是否有生態背景人員參與, 生態保育原則? ■是 □否 | 劦助蒐集調查生態 資 | ·料、評估生態衝彎 | 學、擬定 | P-1 |
| 核定階四 | 上华文园 | 地理位置 | [■是:環頸维、疏縄、接羅樹蚌 □金 | | | | |
| 段 | 生態資料蒐集調查 | 關注物種、重要棲 地及高生態價值區 域 | | | | | P-2 |
| 核 | 生態保育原則 | 方案評估 | 是否有評估生態、環境、安 境衝擊較小的工程計畫方案 | | 面之影響,提出對 | 十生態環 | P-5 |

| 定 | | | ■是 □否 | | |
|-----|--------------------|--|---|---|--|
| 階 | | | 針對關注物種及重要生物棲地,是否採取迴避、縮小、減輕、補償策略, | | |
| 段 | | 採用策略 | 減少工程影響範圍? | | |
| | | · | ■是:迴避秋、冬水鳥潛在活動期間、採用粗糙面 V 型溝,或設置簡易型 動物逃生設施、保留現地稀有植物-臺灣蒺藜、迴避行道樹生長區域 □否 | | |
| | | | 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? | | |
| | | 經費編列 | ■是 □否 | - | |
| | | | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體 | | |
| | 民眾參與 | 現場勘查 | 辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策,並蒐集回 | P-3 | |
| | 八水多兴 | 20000000000000000000000000000000000000 | 應相關意見? | P-4 | |
| | | | ■是 □否 | | |
| | | | | | |
| | -to | . 1 . 1 | 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? | | |
| | 資訊公開 | 計畫資訊公開 | ■是□否 | _ | |
| | | | | | |
| | | | | P-5 | |
| | 專業參與 | 生態背景及工程專 | 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? | D-1 | |
| | | 業團隊 | | | |
| | 基本資料 | 生態環境及 | 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? ■是 □否 | D-2 | |
| | 基本貝杆 蒐集調查 | 生 思 現 及 議 題 | ■ | D-3 | |
| | 心示吶旦 | 可以人 | ■是□否 | D-5 | |
| | 是否根據生 | 是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、滅輕及補償策略之生 | | | |
| 100 | 生態保育對策 | 調查評析、生 | 態保育對策,提出合宜之工程配置方案? | D-6 | |
| 規制 | | 態保育方案 | ■是□否 | | |
| 劃設 | | | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體 | | |
| 社 計 | 民眾參與 | 規劃說明會 | 辦理規劃說明會,蒐集整合並溝通相關意見? | D-4 | |
| 階 | | | ■是□否 | | |
| 段 | 設計成果 | 生態保育措施及工 | 是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程 人員之意見往復確認可行性後,完成細部設計。 | D (| |
| 72 | 议 司 从 不 | 程方案 | 一是 □否 | D-6 | |
| | | | | D-1 | |
| | | | | | |
| | | | 是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? | | |
| | 資訊公開 | 設計資訊公開 | ■是□否 | P-3 P-4 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 D-1 D-2 D-3 D-5 D-6 D-1 D-2 D-3 D-6 W-1 D-5 D-6 W-1 | |
| | | | | | |
| | | | | - | |
| | | 1. 化比目刀一切市 | 日子心 L 人 J 死 也 目 刀 一 如 韦 坐 w o to to L 上 / D 可 C O | D-0 | |
| | 專業參與 | 生態背景及工程專業團隊 | 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? □是 □否 | W-1 | |
| | | 末 四 1 | | | |
| 施 | | | 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生 | | |
| エ | | 施工廠商 | 態保全對象位置? □是 □否 | | |
| 階 | the material of | | C.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措施納入宣導。 | | |
| 段 | 生態保育措施 | | □是 □否 | W-2 | |
| | | | 施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並以圖面呈現與 | | |
| | 施工計畫書生態保全對象之相對應位置。 | | | | |
| | | | □是□否 | | |

| | 填表人 | | 單位主管核定 | |
|-----|------|----------------|--|--|
| 理階段 | 資訊公開 | 維護管理資訊公開 | 是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? □是 □否 | M-1 |
| 維護管 | 生態效益 | 生態效益評估 | 是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題,確認生態保全對象狀況,分析工程生態保育措施執行成效? □是 □否 | M-1 |
| | 資訊公開 | 施工資訊公開 | □是 □否 | W-3 W-4 W-5 |
| | -17 | | 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? | W-1 W-2 |
| | 民眾參與 | 施工說明會 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體 辦理施工說明會,蒐集整合並溝通相關意見? □是 □否 | W-5 |
| | | 生態保育品質 管理措施 | 1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? □是 □否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? □是 □否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? □是 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? □是 □否 | W-3.1 W-3.2 W-3.3 W-4.1 W-4.2 W-4.3 |

備註:本表由主辦機關填寫

| | | | | 主辦機關 設計單位 | 主辦生態團隊 |
|-----------------|---|--|--|---|--|
| | 生能檢核 | 上態檢核分類表 | | | 設計生態團隊 |
| | 工心体体 | 7 XX 1/C | | 監造單位 | 監造生態團隊 |
| | | | | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 工程或計畫名稱 | 西尤厝小給一等 | 11 線改善工程 | 工程編號 | | |
| 執行機關 | 農業部農田水利 |]署嘉南管理處 | 承包廠商 | | |
| 填表人員 (單位/職稱) | | | 填表日期 | 年) | 月日 |
| 生態檢核分類 | ■原門 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 建市之程特 放丁項重射項 1 理高一工 1 整张 1 2 2 3 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 | 助比率逾工程 要量要 要素 要素 要素 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 建造經費 50%之新),須辦理第一級 暨在棲地環境(請切 。 上級機關審查確言 檢核編列生態調查實 股以追蹤生態環境 | 生態檢核作業 (第4項) 。 。 。 。 。 。 無須難理生態 調等持續 成復情況。 |
| | | 基本資料蒐集檢 | | | |
| 資訊類別 | 資料項目 資料內容 | | | | |
| | ■土地使用現況 | ■公有土地 ■私有土 | 地 □其他 <u></u> | | |
| 土地使用管理 | □計畫相關法規 | | | | |
| | □其他 | | | | |
| 關注物種或關注 | ■關注物種 | ■有: <u>諸羅樹蛙、環</u> □無 | 頸雉、燕鴴、糸 | ジ鷸及土沉香 | |
| 棲地 | ■關注棲地 | ■有: <u>農耕地及埤塘</u> □無 | 圳路 | | |

| | 生態敏感 | 區說明 | |
|----------------|--------------------|-------|--|
| 資料類別 | 確認資料項目 | 是否涉及 | 相關法源(主管機關) |
| | ■國家公園及國家自然公園 | □是,■否 | 國家公園法(內政部) 水利法(經濟部) |
| | ■野生動物重要棲息環境 | □是,■否 | 3. 水庫蓄水範圍使用管理辦法(經濟部) |
| | ■野生動物保護區 | □是,■否 | 4. 海岸管理法(內政部) 5. 野生動物保育法(農業部) |
| | ■森林及森林保護區(保安林) | □是,■否 | 6. 野生動物保育法施行細則(農業部) -7. 森林法(農業部) |
| | ■森林及森林保護區(國有林事業區) | □是,■否 | 8. 自然保護區設置管理辦法(農業部) |
| | ■重要濕地(國際級) | □是,■否 | 9. 濕地保育法(內政部) 10. 濕地保育法施行細則(內政部) |
| 生態敏感區 | ■重要濕地(國家級) | □是,■否 | 11. 文化資產保存法(文化部) 12. 自然保護區設置管理辦法(林業署) |
| | ■重要濕地(地方級) | □是,■否 | |
| | ■自然保留區 | □是,■否 | |
| | ■自然保護區 | □是,■否 | |
| | ■海岸保護區 | □是,■否 | |
| | ■水庫蓄水範圍 | □是,■否 | |
| | ■IBA 重要鳥類棲息地 | □是,■否 | |
| 其他經認定 | ■石虎重要及潛在棲地 | □是,■否 | |
| 生態資源豐 富或具有生 | ■國土生態綠網關注農田圳溝或埤塘池沼 | □是,■否 | |
| 態課題之地 理區域 | ■國土綠網關注獨流溪 | □是,■否 | |
| | ■其他:國土綠網關注區域 | ■是,□否 | |

備註:本表由**主辦生態團隊**填寫,如有需要可自行增加欄位及分頁,並註明政府公佈之資料出處。

主辦生態團隊 主辦機關 □第一級生態檢核 設計單位 設計生態團隊 工程生態檢核基本資料表 □第二級生態檢核 監造單位 監造生態團隊 營造單位 營造生態團隊 工程名稱 西尤厝小給一等 11 線改善工程 □圳路 臺南市佳里、麻豆、西港、學甲、將軍區 農業部農田水利 治理機關 □排水 TWD97 署嘉南管理處 程 X: 167051.47 Y: 2563136.82 工程地點 □水利設施 坐標 類 □滯洪池 水系 年 月 日 將軍溪排水 勘查日期 □其他 名稱 本工程改善之水路係早期設施,為土 渠或薄型內面工渠道,因土渠易淤 工程緣由 擬辦工程 薄型內面工 463m、矩形溝改善共計 1779.1m、 積、坍塌及內面工老化破損嚴重,影 目的 概估內容 箱涵1座、集水井2座、動物逃生通道 響農民之灌溉排水權益,故擬施行本 工程以利通水及水資源之運用 1.災害類別:無 2.災情: 3.以往處理情形:_____單位已施設 灌溉受益面積 401.68 公頃 災害紀錄 預期效益 4.有無災害調查報告 其它:提升農業水資源運用 (報告名稱: 5.其他: 關注議題或保護對象 資訊來源 生態敏感區: 生態團隊圖 □規劃報告優先治理工程 無涉及生態敏感區 資套疊成果 (規劃報告名稱: □災害嚴重,急需治理工程 生態情報 預定辦理 □未來可能有災害發生之預防性工程 釐清 原因 ■設施老舊極需改善之工程 關注棲地或關注物 生態檢核分 及建議 □需延續處理以完成預期效益之工程 種: 級資訊及資 □以往治理工程(年度工程)維護改善 農田埤圳棲地環境、 料庫蒐集 □配合其他計畫(諸羅樹蛙、環頸雉、 燕鴴、彩鷸及土沉香

棲地現況說明:

計畫範圍周邊大多屬農耕地,現況大多種植旱作玉米、果樹,部分種植水稻,隙地則有茂盛草本植被生長,預計改善溝渠多為灌溉用渠道,現況皆無常時流水。

可能造成之生態環境影響:□水流量改變 □水域生物通道阻隔或棲地切割 □阻礙坡地植被演替 ■減少植被覆蓋 □濁度升高 □大型施工便道施作 ■土方挖填棲地破壞 ■其他:渠道改善形式使小型野生動物受困渠道

生態保育原則建議:

■其他:保留現地土石,使完工後原有植被種子庫自然發育

| 勘查意見 | □優先處理 ■需要處理 □暫緩處理 □無需處理 □非本單位權責,移請(單位: ○用地取得問題需再協調 □其他: | 備註: | |
|-------------|---|------|----------|
| 填寫人員 /單位 | 吳東展/環靚景觀生態顧問有限公 司 | 提交日期 | 114年5月9日 |

※工程位置圖:



備註:本表由**主辦生態團隊**填寫,由主辦機關提供現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、 災情及以往處理情形簡單描述;擬辦工程內容欄未明列之工法,請在其他項內填工法、計價單 位、數量等。

※工程預定位置棲地環境照片:



時間:114年3月25日

說明:預計改善溝渠及周邊農耕地



時間:114年3月25日

說明:計畫範圍鄰近生長良好行道樹



時間:114年3月25日

說明:部分耕地甫完成翻耕,呈現裸露狀態



時間:114年3月25日

說明:胡蘿蔔等旱田作物種植



時間:114年3月25日

說明:果園及農作設施現況



時間:114年3月25日

說明:既有溝渠周邊隙地自生植被

| | | | 主辦機關 | 主辦生態團隊 |
|-----------------|------------------------|-------------|--|--------|
| | | | | |
| 民 | 、眾參與及資訊公開彙整 | 表 | 設計單位 | 設計生態團隊 |
| | | • | 監造單位 | 監造生態團隊 |
| | T | 1 | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 主辦機關 | 農業部農田水利署嘉南管理處 | 設計單位 | 勇霖工程顧 | [問有限公司 |
| 監造單位 | | 營造單位 | | |
| 工程名稱 | 西尤月 | 晋小給一等 11 線改 | 善工程 | |
| 填表人員 (單位/職稱) | 吳東展 環靚景觀生態顧問有限公司/協理 | 填表日期 | 114 年 5 | 5月9日 |
| 檢核事項 | 檢核階段 | 內容項目及公開方式 | | |
| 主動公開 | 核定規劃設計階段 | 水利署嘉南管理 | 果及相關表單,核 處工程生態檢核 a.nat.gov.tw/busine | 資訊專區。 |
| 被動公開 | | | | |
| | | | | |

備註:本表由**主辦生態團隊**彙整填寫,並由主辦機關提供相關本工程民眾參與及資訊公開之資料。

P-1 團隊名單

| 主辦機關 | 主辦生態團隊 |
|------|--------|
| 設計單位 | 設計生態團隊 |
| 監造單位 | 監造生態團隊 |
| 營造單位 | 營造生態團隊 |
| | |

填表人員 (單位/職稱) (環靚景觀生態顧問有限公司/協理) 填表日期 114 年 3 月 26 日

主辦機關:農業部農田水利署嘉南管理處


| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
|-------------------|-----|----|------|------------------|---------------|
| 嘉南管理處/管 理師兼主任 | 謝勝賢 | 博士 | 34 年 | 督導、指揮 | 土木工程 |
| 嘉南管理處/管 理師兼股長 | 陳敏芳 | 大學 | 26 年 | 督導、指揮 | 土木工程 |
| 嘉南管理處/二 等助理工程師 | 杜榮鴻 | 碩士 | 16 年 | 工程提報、水陸 域生態調查 | 水利工程、生態 檢核 |

主辦生態團隊:環靚景觀生態顧問有限公司

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
|----|-----|----------------------------|--------------------------|--|---|
| 協理 | 吳東展 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/學士 | 生態調查及檢核:5年 水保及防災工程:4年 | 陸域動物鳥類、 蜻蛉類及蝶類生 態調查、水域動 物生態調查、 籌計畫執行 | 生態攝影、陸域 動植物調查、崩 塌地安全評估、 地錨檢測 |
| 經理 | 方伊琳 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/碩士 | 生態調查及檢和:10年以上 | 陸域植物調查工 作、生態資料蒐 集、報告撰寫彙 整 | 生態攝影、陸域 植物調查、樹木 風險評估、植物 導覽解說、GIS |
| 專員 | 謝欣醒 | 國立嘉義大學森 林暨自然資源學 系/學士 | 生態調查及檢核:4年 | 陸域動物生態調 查、生態資料蒐 集、報告撰寫 | 陸域動物鳥類及 兩棲爬蟲類生態 調查、環境教育 |

| | P-2 生態情資蒐集 | | 主辦機關 設計單位 監造單位 營造單位 | 主辦生態團隊 設計生態團隊 監造生態團隊 營造生態團隊 |
|-----------------|-----------------------|------|---------------------|--------------------------------------|
| 填表人員 (單位/職稱) | 吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司) | 填表日期 | 114年3 | 月 26 日 |

- 1. 是否套疊工區週邊生態敏感區圖層?
 - ■是,生態敏感區套疊結果說明:無涉及任何法定敏感區,部分工區鄰近重要野鳥棲地及國土綠網關注河川 □否,原因:



2. 生態資料蒐集:

(1) 是否使用生態資料庫或圖資進行物種盤點?

(至少包括六項:生態調查資料庫系統、國土生態綠網成果圖資、台灣生物多樣性網絡(TBN)、生物多樣性圖資專區、IBA 重要野鳥棲地、eBird Taiwan)

■是,生態資料庫:彙整生態調查資料庫系統、國土生態綠網成果圖資、台灣生物多樣性網絡(TBN)、生物 多樣性圖資專區、IBA 重要野鳥棲地、eBird Taiwan 等資訊,並將計畫範圍套疊國土綠網圖資(請續填項 目 3)

□否,原因:

- (2) 是否參考生態相關文獻、調查資料或報告等資料?
 - ■是,文獻名稱: 國土生態綠網藍圖規劃及發展計畫成果報告書


□否,原因:

3. 生態資料蒐集成果概述:

彙整計畫範圍及周邊調查成果,曾記錄過瀕臨絕種保育類野生動物(I)諾氏鷸及黑面琵鷺,共2種;珍貴稀有保育類野生動物(II)有水雉、遊隼、紅隼、彩鷸、八哥、黃鸝、環頸雉、黑嘴鷗、小燕鷗、白琵鷺、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、黑鳶及東方蜂鷹,共14種;其他應予保育之野生動物(III)紅尾伯勞、董雞、黑頭文鳥、燕鴴、大濱鷸、半蹼鷸、黑尾鷸、大杓鷸及黦鷸,共9種。

紅皮書評估稀有動物部分包含國家瀕危(NEN)等級大濱鷸、黦鷸及諾氏鷸,共 3 種;國家極危(NCR)等級有環頸雉及黑嘴鷗,共 2 種;國家易危(NVU)等級有金黃鼠耳蝠、水雉、小雲雀、棕背伯勞、董雞、黑頭文鳥、黃鸝、黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、丹氏濱鷸、斑尾鷸、黑尾鷸、大杓鷸、黑面琵鷺及黑鳶,共 15 種;國家接近受脅(NNT)等級有小水鴨、鐵嘴鴴、灰斑鴴、赤喉鷚、小燕鷗、黃足鷸、東方蜂鷹及麻雀,共 8 種。

國土綠網圖資套疊成果如下所示,三吉小排一之五涉及國土綠網關注區域西南一,佳里小排二之三、



| | | | 主辨機關 | 主辦生態團隊 |
|------------|-------------------------------|--------|----------------------|------------|
| | P-3 現勘紀錄表 | | 設計單位 | 設計生態團隊 |
| | | | 監造單位 | 監造生態團隊 |
| | | | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 現勘日期 | 114年3月25日 | 填表人/ | | 東展 |
| 3037 7 797 | 11. 6 % 20 1 | 主辦生態團隊 | 環靚景觀生態 | 顧問有限公司 |
| | 八份小給一之四 X:170534 Y:2558457 | | | |
| | 三樂小給二之二 | | | |
| | X: 169745 Y: 2558431 | | | |
| | 佳里小排二之三 | | | |
| 現勘地點 | X: 164341 Y: 2561799 | 工程名稱 | 西 # 旺 小 公 一 等 | 章 11 線改善工程 |
| (座標 TWD97) | 蔥子寮小給三之三 | 工程石符 | 四九月八% 司 | 「11 冰风台二任 |
| | X: 168602 Y: 2565157 | | | |
| | 北麻豆口小給二 | | | |
| | X: 169714 Y: 2564354 | | | |
| | 三吉小排一之五 | | | |
| | X: 162010 Y: 2566999 | | | |
| 現 | 現場勘查概述 | | 片及說明(棲地/物種等照 | 3月) |

1. 生態現況描述:

計畫範圍周邊大多屬種植旱作(如:玉 米、柚子等)之農耕地,小部分區塊為種植水 稻之水田,並有零星整地後尚未耕作區塊,現 屬裸露狀態,部分隙地則有較茂盛草本植物 生長。



預計改善溝渠及周邊農耕地



計畫範圍鄰近生長良好行道樹



部分耕地現況甫完成翻耕,呈現裸露狀態,可能吸引保育類野生 動物燕鴴前來利用



胡蘿蔔等旱田作物種植

2. 分析工程對生態環境之影響(潛在生態議 題):

灌溉渠道現況大多屬 V 型溝,非通水期間如有小型動物或鳥類離鳥掉入仍有逃脫機會,後續灌溉渠道改善如採用不同類型渠道設計,可能增加野生動物受困的機會。

工程施作移除既有植被,應保留當地土 石方及種子庫,使工程完工後植被仍能自然 發育。

佳里小排工區周邊有台糖舊鐵道文化資 產,應限縮工程擾動範圍並保留文化資產。



現勘發現計畫範圍周邊多環頸雉活動



棕背伯勞於農地間捕食小型動物

3. 現勘結果與建議:

- (1) 計畫範圍周邊生長良好行道樹保留
- (2) 溝渠改善建議維持 V 型溝設計,並保持表面粗糙
- (3) 如有需改變渠道型式為矩形溝處,建議可增設動物友善通道
- (4) 佳里小排二之三工區舊有台糖鐵軌保留
- (5) 避免於鳥類活動敏感季節大範圍施工,同時避免於夜間施作

| | | | 主辨機關 | 主辦生態團隊 | |
|---|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|
| т |) 1 尼罗桑朗妇鸽 | 2 主 | 設計單位 | 設計生態團隊 | |
| 1 | P-4 民眾參與紀鎖 | 衣 | 監造單位 | 監造生態團隊 | |
| | | | 營造單位 | 營造生態團隊 | |
| 辨理日期 | 114年5月5日 | 現勘/會議/活動名稱 | 現勘/會議/活動名稱 核定既設計階段專家會勘 | | |
| 地點 | 計畫範圍預定地 | 工程階段 | ■核定階段 □規劃設計 | -階段 □施工階段 | |
| 辨理方式 | □說明會 □訪談 ■現勘 □ |]工作坊 □座談會 □公↓ | 聼會□其他 | | |
| 參加人員 | 單位/職稱 | | 角色 | | |
| 吳仁邦 | 社團法人台灣河溪網協會 | □政府機關 ■專家學者 □其他 | 予 □陳情人 □利害關係/ | 人 □民間團體 | |
| 顏傳祐 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-子龍工作站 | ■政府機關 □專家學者 □其他 | 予□陳情人□利害關係/ | 人 □民間團體 | |
| 鄭惟和、周春綿 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-漚汪工作站 | ■政府機關 □專家學者 □其他 | □陳情人 □利害關係。 | 人 □民間團體 | |
| 施柏毅 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-佳里工作站 | ■政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他 | | | |
| 方進興、陳齊宏 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-西港工作站 | ■政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他 | | | |
| 郭杰璋 | 勇霖工程顧問有限公司 | □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 ■其他:設計團隊 | | | |
| 吳東展、方伊琳 | 環靚景觀生態顧問有限 公司 | □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 ■其他:生態檢核團隊 | | | |
| 王先生、王先 生、張先生、王 先生 | 在地民眾 | □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 ■其他: <u>在地民眾</u> | | | |
| į | 意見摘要 | | 處理情形回覆 | | |
| 吳仁邦/社團法人台 | 3灣河溪網協會 意見: | 回覆人員勇霖工程顧問 | 問有限公司-郭杰璋: | | |
| 工區周邊大多為農 | 耕地,應考量小型動物, | 感謝委員建議,將與三 | 主辦機關討論並研擬合: | 適之動物通道型事,初 | |
| | 類及蛙類等通行需求,建 | 步評估應採矩形溝內 | 外掛木板型式設計動物: | 逃生通道,避免有人員 | |
| 議在渠道改善起終 善通道。 | 點處,設置內嵌式動物友 | 踩空危險,且易於維言 | 護管理。 | | |
| .ロ / Jep / 21 時 い. ・ ノ | 、鳞叶亚加力人 立口, | 一西)日 ヱ而っ <i>ん</i> ~ | 明上如 八 コ - 加 - 一 元 - | | |
| | 3灣河溪網協會 意見: | 回覆人員勇霖工程顧問有限公司-郭杰璋: | | | |
| | 置除須考量動物通行需求 | | | | |
| 外,也需考量夜間農民巡察的安全性,建議 步評估應採矩形溝內外掛木板型 可於通道處設置約1公尺高錏管並加設反光 踩空危險,且易於維護管理。 | | | | 心生 理 理 的 | |
| · · · · | 1公八回經官业加設及元 發生農民夜間意外踩空的 | 小工心 双 / 且勿穴# = | 叹占吐" | | |
| 保小守言小/以兄/ 風險。 | 双王辰八仪问心汀矫王的 | | | | |
| | ;灣河溪網協會 意見: | 回覆人員勇霖工程顧 | 問有限公司-郭杰璋: | | |
| | 舊台糖鐵軌,具人文歷史 | | <u> </u> | 或,本工程將完整保留 | |
| 保留價值,建議將 | | 並請廠商留意勿破壞 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| | | | | | |

※辦理情形照片:



說明: 北麻豆口工區現勘及討論



說明: 蔥子寮小給工區現勘及討論



說明:三吉小排工區現勘及討論



說明: 佳里小排工區現勘及討論



說明:八份小給工區現勘及討論



說明:三樂小給工區現勘及討論

※會議簽到表:

西尤厝小給一等 11 線調度設施強化工程 專家會勘簽到表

日期:114年5月5日

時間:上午09:30~下午12:00

集合地點: 北麻豆口 (TWD97:169715, 2564349)

參與人員:

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|----------------------------------|------|--------|
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里分處 | | |
| 社團法人台灣河溪網協會/ 台南社區大學 吳仁邦 老師 | | 圣红野 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-子龍工作站 | Zo E | 類诗科 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-漚汪工作站 | | 新城和国春紀 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里工作站 | | 高档装 |

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|---------------------|----|----------|
| 農業部農田水利署嘉南管理處-西港工作站 | | 一种 元 |
| 勇霖工程顧問有限公司 | | 从本境 |
| 環觀景觀生態顧問有限公司 | | 美族 |
| 一般民眾 | | 五百春 |
| | | E E FIRM |
| | | 张广方 |
| | | 王保福 |

備註:相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

| | | | | 十並採用 | 十端4能圖院 |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | _ | | | 主辨機關 | 主辦生態團隊 |
| | D-1 團 | 隊名單 | | 設計單位 | 設計生態團隊 |
| | | · | | 監造單位 | 監造生態團隊 |
| 」 | ,D | | | 營造單位 | 營造生態團隊 |
| 填表人員 (單位/職稱) | | 東展 頁問有限公司/協理) | 填表日期 | 114年3 | 月 31 日 |
| | 主 | 辨機關:農業部農 | 田水利署嘉南管理 | 里處 | |
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
| 嘉南管理處/管 理師兼主任 | 謝勝賢 | 博士 | 34 年 | 督導、指揮 | 土木工程 |
| 嘉南管理處/管 理師兼股長 | 陳敏芳 | 大學 | 26 年 | 督導、指揮 | 土木工程 |
| 嘉南管理處/二 等助理工程師 | 杜榮鴻 | 碩士 | 16 年 | 工程提報、水陸 域生態調查 | 水利工程、生態 檢核 |
| | 主剱 | 痒生態團隊: <u>環靚;</u> | 景觀生態顧問有限 | 公司 | |
| | | 國立嘉義大學森 | 生態調查及檢 | 陸域動物鳥類、 | 生態攝影、陸域 |
| | | 林暨自然資源學 | 核:5年 | 蜻蛉類及蝶類生 | 動植物調查、崩 |
| 協理 | 吳東展 | 系/學士 | 水保及防災工 | 態調查、水域動 | 塌地安全評估、 |
| | | | 程:4年 | 物生態調查、統 | 地錨檢測 |
| | | | | 籌計畫執行 | |
| | | 國立嘉義大學森 | 生態調查及檢 | 陸域植物調查工 | 生態攝影、陸域 |
| 經理 | 方伊琳 | 林暨自然資源學 | 和:10年以上 | 作、生態資料蒐 | 植物調查、樹木 |
| 心工工 | 77 1) 311- | 系/碩士 | | 集、報告撰寫彙 | 風險評估、植物 |
| | | | | 整 | 導覽解說、GIS |
| | _ | 國立嘉義大學森 | 生態調查及檢 | 陸域動物生態調 | 陸域動物鳥類及 |
| 專員 | 謝欣醒 | 林暨自然資源學 | 核:4年 | 查、生態資料蒐 | 兩棲爬蟲類生態 |
| | | 系/學士 | | 集、報告撰寫 | 調查、環境教育 |
| | | 設計單位: 勇霖二 | 工程顧問有限公司 | - | |
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
| | | | | 西尤厝小給一等 | 水理分析及規劃 |
| 水利技師 | 王偉銓 | 中興大學水土保 | 工程設計監造年 | 11 線改善工程- | 設計、都市排水、 |
| 7个717人时 | 工作驻 | 持研究所/碩士 | 資8年 | 設計監造簽證技 | 農田排水、水利 |
| | | | | 師 | 工程 |
| | | 成功大學水利及 | | 西尤厝小給一等 | 水理分析及規劃 |
| 水利技師 | 郭杰璋 | 海洋工程學系/ | 工程設計監造年 | 11 線改善工程- | 設計、都市排水、 |
| 111121 | 31 //// | 碩士 | 資 5 年 | 設計監造 | 農田排水、水利 |
| | | , , · | | | 工程 |
| | | 高雄科技大學營 | - 40 Et 11 L -h = | 西尤厝小給一等 | 甲種職業安全衛 |
| 監造工程師 | 鍾祁恩 | 建工程學系/學 | 工程監造年資5 | 11 線改善工程- | 生業務主管、公 |
| | | 士 | 年 | 監造 | 共工程品質管理 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
| | | 國立嘉義大學森 | 生態調查及檢 | 陸域動物鳥類、 | 生態攝影、陸域 |
| 協理 | 吳東展 | 林暨自然資源學 | 核:5年 | 蜻蛉類及蝶類生 | 動植物調查、崩 |
| | , | 系/學士 | 水保及防災工 | 態調查、水域動 | 塌地安全評估、 |
| | | 1 | 程:4年 | 物生態調查、統 | 地錨檢測 |

| | | | | 籌計畫執行 | |
|----|-----|---------|---------|---------|----------|
| | | 國立嘉義大學森 | 生態調查及檢 | 陸域植物調查工 | 生態攝影、陸域 |
| 經理 | 方伊琳 | 林暨自然資源學 | 和:10年以上 | 作、生態資料蒐 | 植物調查、樹木 |
| 経理 | 力护琳 | 系/碩士 | | 集、報告撰寫彙 | 風險評估、植物 |
| | | | | 整 | 導覽解說、GIS |
| | | 國立嘉義大學森 | 生態調查及檢 | 陸域動物生態調 | 陸域動物鳥類及 |
| 專員 | 謝欣醒 | 林暨自然資源學 | 核:4年 | 查、生態資料蒐 | 兩棲爬蟲類生態 |
| | | 系/學士 | | 集、報告撰寫 | 調查、環境教育 |

D-2 工區生態資料蒐集成果更新

主辦機關 主辦生態團隊 設計單位 設計生態團隊 監造單位 監造生態團隊 營造單位 營造生態團隊

填表人員 (單位/職稱)

吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司/協理)

填表日期

114年3月31日

工程範圍圖:

(請依工程設計內容更新加以修正)



生態資料蒐集成果更新:

瀕臨絕種保育類野生動物 (I) 諾氏鷸及黑面琵鷺,共2種;珍貴稀有保育類野生動物 (II) 有水維、 遊隼、紅隼、彩鷸、八哥、黃鸝、環頸雉、黒嘴鷗、小燕鷗、白琵鷺、鳳頭蒼鷹、黒翅鳶、黒鳶、東方蜂鷹 及諸羅樹蛙,共15種;其他應予保育之野生動物 (III) 有紅尾伯勞、董雞、黑頭文鳥、燕鴴、大濱鷸、半 蹼鷸、黒尾鷸、大杓鷸及黦鷸,共9種。紅皮書記載國家瀕危(NEN)等級有大濱鷸、黦鷸及諾氏鷸,共 3 種;國家極危(NCR)等級有環頸維及黑嘴鷗,共2種;國家易危(NVU)等級有金黃鼠耳蝠、水維、 小雲雀、棕背伯勞、董雞、黑頭文鳥、黃鸝、黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、丹氏濱鷸、斑尾鷸、黑尾鷸、大杓鷸、 黑面琵鷺及黑鳶,共15種;國家接近受脅(NNT)等級有斑龜、中華鱉、小水鴨、鐵嘴鴴、灰斑鴴、赤喉 鷚、小燕鷗、黃足鷸、東方蜂鷹及麻雀,共10種。

植物部分紅皮書記載國家瀕危(NEN)等級有粗穂馬唐,共1種;國家易危(NVU)等級有土沉香、 象牙樹、紅海欖、黃水茄、日本筋骨草、及蘄艾,共6種;國家接近受脅(NNT)等級有臺灣蒺藜及柳葉 水蓑衣,共2種。

國土綠網圖資套疊成果如下所示,西中洲小給二之七涉及嘉南沿海濕地保育軸帶,三吉小排一之五涉 及國土綠網關注區域西南一,佳里小排二之三、北麻豆口小給三、八份小給一之四及三樂小給二之二涉及 國土綠網關注區域西南三。

可能造成之生態影響:□水流量改變 □水域生物通道阻隔或棲地切割 □阻礙坡地植被演替 ■減少植被覆蓋 □濁 度升高 □大型施工便道施作 ■土方挖填棲地破壞 ■其他:溝渠改善結構使離鳥及小型動物跌落後受困無法逃脫

| | 潛在關注物種/棲地 | 棲地類型及物種行為習性說明 | 照片 |
|------------|---------------------|---|---------------|
| 工程範圍潛在種與棲地 | 平原農地/環頸雉、 彩鷸、燕鴴等 | 西南部平原隨耕作類型及季節演替,可提供不同類型野生動物棲息其中,包含留息環頸雉、棕背伯勞,利用裸露地繁殖之夏候鳥燕鴴,及於放水期間短暫棲息覓食之 秋過境鳥及冬候鳥。 | |
| | 生長良好高大行道 樹 | 人為栽植且生長樹形較為良好的行道樹, 可吸引鳥類棲息並提供部分鳥類築巢育幼 的空間。 | See Character |

主辦生態團隊 主辦機關 設計單位 設計生態團隊 D-3 現勘調查紀錄表 監造單位 監造生態團隊 營造單位 營造生態團隊 填表人/ 吳東展 114年3月25日 現勘日期 生態團隊 (環靚景觀生態顧問有限公司) 八份小給一之四 X: 170534 Y: 2558457 三樂小給二之二 X: 169745 Y: 2558431 佳里小排二之三 X: 164341 Y: 2561799 現勘地點 工程名稱 西尤厝小給一等 11 線改善工程 (座標 TWD97) 蔥子寮小給三之三 X: 168602 Y: 2565157 北麻豆口小給二 X: 169714 Y: 2564354 三吉小排一之五 X: 162010 Y: 2566999 現場勘查概述 照片及說明(棲地/物種等照片) 1. 棲地現況描述:

計畫範圍周邊大多屬種植旱作(如:玉 米、柚子等)之農耕地,小部分區塊為種植 水稻之水田,並有零星整地後尚未耕作區 塊,現屬裸露狀態。

現勘發現多有鳥類於農耕地間活動,其 中有屬保育類之環頸雉及鳥類紅皮書所載之 棕背伯勞活動。

部分區域草生地生長較為茂盛,佳里小排二之三旁除草生植被生長外,亦有數文化 資產之舊有台糖鐵軌。



日期:114年3月25日 位置:八份小給一之四周邊農耕地



日期:114年3月25日 位置:八份小給一之四旁行道樹栽植情形



日期:114年3月25日 位置:三樂小給二之二旁翻耕後裸露地環境



日期:114年3月25日 位置:佳里小排二之三溝渠隙地旁舊有台糖鐵軌



日期:114年3月25日 位置:蔥子寮小給鄰近玉米作物種植

| 物種補充調查概述 | 照片及說明(棲地/物種等照片) |
|---|----------------------|
| 2. 是否辦理物種補充調查?□是,請續填第3項 | |
| ■否。請續填第4項 | |
| 3. 物種補充調查結果概述: 陳述調查目的及方法,以及說明調查物種或 生物類群,並於調查完成後提出調查成果,分 析及評估調查成果與工程影響之關聯性。 | 物種照片 1 |
| | 日期:○年○月○日 位置:地點概述 |
| | 物種照片 2 |
| | 日期:○年○月○日 位置:地點概述 |
| | (欄位請自行增加) |

4. 現勘結果與建議:

本計畫工區皆屬前期評估不需執行生態檢核及第二級檢核區域,故未執行生態資源補充調查,但現勘期間恰屬野生動物活動高峰季,仍有發現數種保育類或紅皮書所載之動物活動於工區周邊,考量西南沿海農耕地除有留鳥族群外,於秋、冬季仍有過境鳥及候鳥族群利用,故提出以下相關建議:

- (1) 計畫範圍周邊生長良好行道樹保留
- (2) 溝渠改善建議維持 V 型溝設計,並保持表面粗糙
- (3) 如有需改變渠道型式為矩形溝處,建議可增設動物友善通道
- (4) 佳里小排二之三工區舊有台糖鐵軌保留
- (5) 避免於鳥類活動敏感季節大範圍施工,同時避免於夜間施作

| I |)-4 民眾參與紀錄 | 表 | 主辦機關 設計單位 監造單位 | 主辦生態團隊 設計生態團隊 監造生態團隊 | |
|---|--|---|---|----------------------|--|
| 辨理日期 | 114年5月5日 | 現勘/會議/活動名稱 | 營造單位 營造生態團隊 提案既設計階段專家會勘 | | |
| 地點 計畫範圍預定地 | | 工程階段 | □核定階段 ■規劃設計階段 □施工階段 | | |
| 辦理方式 | □說明會 □訪談 ■現勘 □ |]工作坊 □座談會 □公聶 | 急會□其他 | | |
| 參加人員 | 單位/職稱 | | 角色 | | |
| 吳仁邦 | 社團法人台灣河溪網協會 | □政府機關 ■專家學者 □其他 | 予 □陳情人 □利害關係/ | 人 □民間團體 | |
| 顏傳祐 | 農業部農田水利署嘉南管理處-子龍工作站 | ■政府機關 □專家學者 □其他 | 予 □陳情人 □利害關係/ | 人 □民間團體 | |
| 鄭惟和、周春綿 | 農業部農田水利署嘉南管理處-漚汪工作站 | ■政府機關 □專家學者 □其他 | 予 □陳情人 □利害關係/ | 人 □民間團體 | |
| 施柏毅 | 農業部農田水利署嘉南 管理處-佳里工作站 | ■政府機關 □專家學者 □其他 | □陳情人 □利害關係。 | 人 □民間團體 | |
| 方進興、陳齊宏 | 方進興、陳齊宏 農業部農田水利署嘉南 管理處-西港工作站 | | ■政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他 | | |
| 郭杰璋 勇霖工程顧問有限公司 | | □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 ■其他:設計團隊 | | | |
| 吳東展、方伊琳 | 吳東展、方伊琳 環親景觀生態顧問有限 公司 | | □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 ■其他:生態檢核團隊 | | |
| 王先生、王先 生、張先生、王 先生 | | □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 ■其他: <u>在地民眾</u> | | | |
| ţ | 意見摘要 | | 處理情形回覆 | | |
| 工區周邊大多為農 如鳥類幼雛、爬蟲 | 3灣河溪網協會 意見: 耕地,應考量小型動物, 類及蛙類等通行需求,建 點處,設置內嵌式動物友 | 回覆人員 <u>勇霖工程顧問有限公司-郭杰璋</u> : 感謝委員建議,將與主辦機關討論並研擬合適之動物通道型事,初 步評估應採矩形溝內外掛木板型式設計動物逃生通道,避免有人員 踩空危險,且易於維護管理。 | | | |
| 吳仁邦/社團法人台灣河溪網協會 意見:動物友善通道建置除須考量動物通行需求外,也需考量夜間農民巡察的安全性,建議可於通道處設置約1公尺高錏管並加設反光標示等警示,以免發生農民夜間意外踩空的風險。 | | 回覆人員 <u>勇霖工程顧問有限公司-郭杰璋</u> : 感謝委員建議,將與主辦機關討論並研擬合適之動物通道型事,初步評估應採矩形溝內外掛木板型式設計動物逃生通道,避免有人員 踩空危險,且易於維護管理。 | | | |
| '- | 3灣河溪網協會 意見: 舊台糖鐵軌,具人文歷史 軌道完整保留。 | 回覆人員 <u>勇霖工程顧</u> 感謝建議,台糖鐵軌, 並請廠商留意勿破壞 | <u></u> 作本機關用地及施工區均 | 或,本工程將完整保留 | |

※辦理情形照片:



說明: 北麻豆口工區現勘及討論



說明: 蔥子寮小給工區現勘及討論



說明:三吉小排工區現勘及討論



說明: 佳里小排工區現勘及討論



說明:八份小給工區現勘及討論



說明:三樂小給工區現勘及討論

9 V11311

※會議簽到表:

西尤厝小給一等 11 線調度設施強化工程 專家會勘簽到表

日期:114年5月5日

時間:上午09:30~下午12:00

集合地點:北麻豆口 (TWD97:169715,2564349)

參與人員:

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|----------------------------------|------|--------|
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里分處 | | |
| 社團法人台灣河溪網協會/ 台南社區大學 吳仁邦 老師 | | 圣红野 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-子龍工作站 | ZI E | 類诗科 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-漚汪工作站 | | 新城和国春縣 |
| 農業部農田水利署嘉南管理 處-佳里工作站 | | 高档鼓 |

V11311

10

| 一种 元 |
|--------|
| 从木菇 |
| 美藤 |
| 五百春 |
| E 2 MM |
| 张广方 |
| 王保福 |
| |

備註:相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。


11 V11311

| D-5 生態 | 關注區域繪製與生態保全對 | 象指認 | 主辦機關 設計單位 監造單位 營造單位 | 主辦生態團隊 設計生態團隊 監造生態團隊 營造生態團隊 |
|-----------------|--------------------------|------|---------------------|-----------------------------|
| 填表人員 (單位/職稱) | 吳東展 (環靚景觀生態顧問有限公司/協理) | 填表日期 | 114年5 | 月9日 |


1. 生態關注區域圖:

各工區周邊多屬陸域低度敏感區之農耕地,需落實減輕對周邊棲地擾動的生態友善措施,其中渠道改善部分,為配合水閘門結構設置,大多採用較為陡直的 U 型溝,為避免繁殖鳥隻離鳥跌落受困,或其他穿越性較差之野生動物進入渠道後無法逃脫,建議將溝渠外側回填土填至低於溝渠頂部至少 10 公分,並於溝渠起終點處,銜接鄰近農耕地處設置動物友善通道。

八份小給一之四工區周邊有生長良好之行道樹-樟樹,後續設計及施工階段需考量迴避行道樹生長區域,同時避免機具進出工區時傷及其枝幹;佳里小排二之三工區旁有舊有台糖鐵軌,建議可將其保留,保存農業及人文發展之歷史資產。




八份小給一之四工區




三樂小給二之二工區



佳里小排二之三工區



蔥子寮小給三之三工區



北麻豆口小給三工區





三吉小排一之五工區


2. 生態保全對象:

| 生態議題或 生態保全對象 | 生態影響預測 | 生態保育對策 |
|------------------------------|---|--|
| 平原農地/環頸雉、 彩鷸、燕鴴等 | 西南部平原隨耕作類型及季節演替,可提供不同類型野生動物棲息其中,包含留鳥環頸雉、棕背伯勞,及利用裸露地繁殖之夏候鳥燕鴴,部分工品於放水期間可能有短暫棲息覓食之秋 過境鳥及冬候鳥,溝渠改善較可能使 繁殖鳥-環頸雉、彩鷸及燕鴴等雛鳥跌落受困。 | (1) 三吉小排一之五避開秋、冬過 境鳥及候鳥潛在活動期間施作 (2) 分區施工避免同時多棲地環境 擾動 (3) 多利用既有道路或已開發區 域,減少對生態棲地環境擾動 (4) 溝渠改善後設置動物友善通道 供離鳥及小型動物利用 (5) 渠道兩側回填土應低於牆頂, 避免離鳥意外闖入跌落後受困 (6) 辦理教育訓練,宣導潛在生態 議題 |
| 生態及人文保全對 象-大喬木及舊有台 糖鐵軌 | 人為栽植且生長樹形較為良好的行道 樹,可吸引鳥類棲息並提供部分鳥類 築巢育幼的空間。 舊有台糖鐵軌為農業發展及人文發展 之歷史資材,應避免溝渠改善開挖造 成鐵軌損壞。 | (1)八份小給一之四工區,迴避行 道樹生長區域(2)佳里小排二之三工區,限縮工 程擾動範圍,保留舊有台糖鐵軌 |

主辦生態團隊 主辦機關 設計單位 設計生態團隊 D-6 生態保育措施研擬 監造單位 監造生態團隊 營造單位 營造生態團隊 填表/人員 吳東展 填表日期 114年5月9日 (單位/職稱) (環靚景觀生態顧問有限公司/協理) 生態議題或 生態保 生態保育措施 **参採情形** 育策略 生態保全對象 □ 取消位於棲地的工程 ■ 調整施工時間或範圍 □ 取消治理需求低的工程 以減輕工程影響 □ 限縮施作範圍,減少干擾 □ 施工期間進行環境監 □ 工程限縮施作範圍 測計畫 ■ 施工便道利用既有道路或 ■ 完工後棲地復原 ■迴避 □納入工程計 河床,減少開挖範圍 ■ 施工人員實施教育訓 平原農地/環頸雉、彩鷸、 □縮小 書方案 ■ 考量設置友善動物通道 練 燕鴴等 ■減輕 □未納入,原 □ 工程採用友善工法 □ 工程完工後營造生物 ■補償 因:___ □ 補植合適原生植栽 棲地 □ 大樹保留或移植 ■ 其它:溝渠兩側回填 □ 施工設置導、繞流,維持 土應低於牆頂 10 公 水質 分,避免雜鳥誤闖跌 落 □ 取消位於棲地的工程 □ 調整施工時間或範圍 □ 取消治理需求低的工程 以減輕工程影響 □ 限縮施作範圍,減少干擾 □ 施工期間進行環境監 □ 工程限縮施作範圍 測計書 □納入工程計 ■迴避 □ 施工便道利用既有道路或 □ 完工後棲地復原 生態及人文保全對象-大喬 河床,減少開挖範圍 □ 施工人員實施教育訓 ■縮小 畫方案 木及舊有台糖鐵軌 □減輕 □ 考量設置友善動物通道 練 □未納入,原 □補償 □ 工程採用友善工法 □ 工程完工後營造生物 因: □ 補植合適原生植栽 棲地 ■ 大樹保留或移植 ■ 其它:限縮擾動範圍, □ 施工設置導、繞流,維持水 保留工區鄰近舊有 台糖鐵軌







三吉小排一之五工區生態關注區域及保育措施平面圖

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄:

| 日期 | 事項 | 辦理內容摘要 |
|----------|---------------------|--------------------------------|
| 114/3/25 | 現場勘查 | 掌握本計畫2級檢核工區周邊棲地環境及 潛在生態議題 |
| 114/3/31 | 生態保育措施擬定 | 彙整現勘及生態資訊蒐集成果,擬定生態 保育措施 |
| 114/4/10 | 生態保育措施可行性討論 | 針對生態保育措施規劃與設計公司討論 可行性 |
| 114/5/5 | 生態檢核民眾參與及專家學 者會勘 | 會同專家學者一併會勘,商討生態保育措 施規劃及改善建議 |