核定階段

| | | | 填寫單位 | |
|--------------|--------------------------|------|--------------|--|
| P-1 團隊名單 | | | 主辦生態團隊 | |
| 工程名稱 | 東竹圍後小排二之八等2線改善工程 | | | |
| 填表人員 (單位/職稱) | 嘉南管理處新營分處/三等助理工程師 王郁菁 | 填表日期 | 113年 5 月 6 日 | |

主辦機關: 農業部農田水利署嘉南管理處

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
|-------------------|-----|--------|-----------|---------------|------|
| | 222 | 7 / 12 | 7 / / / / | X X - 11 | 1 12 |
| 嘉南管理處/ 工程師兼主任 | 張儀丞 | 碩士 | 31年 | 督導、指揮 | 水利工程 |
| 嘉南管理處/ 工程師兼股長 | 謝文憲 | 碩士 | 31年 | 督導、指揮 | 水利工程 |
| 嘉南管理處/ 三等助理工程師 | 王郁菁 | 大學 | 9年 | 工程提報、資料蒐 集 | 水利工程 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


主辦生態團隊:農業部農田水利署嘉南管理處

| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資歷 | 負責工作 | 專長 |
|--------------------------|-----|----|------|-----------|------|
| 嘉南管理處/ 工程師兼主任 | 張儀丞 | 碩士 | 31年 | 督導、指揮 | 水利工程 |
| 嘉南管理處/ 工程師兼股長 | 謝文憲 | 碩士 | 31年 | 督導、指揮 | 水利工程 |
| 嘉南管理處/ 三等助理管理師兼 站長 | 翁錦上 | 大學 | 11年 | 現場及生態調查導引 | 水利工程 |
| 嘉南管理處/ 副管理師兼站長 | 馮昇鴻 | 高中 | 13年 | 現場及生態調查導引 | 水利工程 |
| 嘉南管理處/三等 助理工程師 | 王郁菁 | 大學 | 9年 | 資料蒐集 | 水利工程 |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 1. 本表由主辦生態團隊填寫,主辦機關提供人員資料。
- 2. 人員表格欄請自行增減。

填寫單位 P-2 生態情資蒐集 主辦生態團隊 工程名稱 東竹圍後小排二之八等2線改善工程 嘉南管理處新營分處/三等助理工程師 填表人員 填表日期 113年 5 月 6 日 王郁菁 (單位/職稱)

1. 是否套疊工區週邊生態敏感區圖層?



| 2. | 生態資料蒐集: |
|----|---|
| | (1) 是否使用生態資料庫或圖資進行物種盤點? |
| | (建議參考來源:生態調查資料庫系統、國土生態綠網成果圖資、臺灣生物多樣性資訊聯盟(TBiA)、台灣 |
| | 生物多樣性網絡(TBN)、生物多樣性圖資專區、IBA 重要野鳥棲地、eBird Taiwan) |
| | ■是,生態資料庫: 台灣生物多樣性網絡(TBN)、國土生態綠網成果圖資、生態調查資料庫系統 |
| | □否,原因: |
| | (2) 是否參考生態相關文獻、調查資料或報告等資料? |
| | □是,文獻名稱: |
| | ■否,原因:經搜尋結果本區域未有任何相關文獻與調查報告 |
| 3. | 生態資料蒐集成果與生態議題關聯:生態資料蒐集成果與生態議題關聯:本案經圖資套疊非位於法定生態敏感 |
| - | 區域內,但有關注物種棲息,故本案以第二級生態檢核進行辦理。同時本工區亦位於國土綠網關注區域(西 |
| | 南三)之範圍,亦作為收集相關生態課題之參考依據。使用生態相關資料庫與本工區周邊生態調查相關文 |
| | 獻,目前已掌握本工區易受工程影響的關注物種,其中包括二級保育類的彩鷸,主要為偏好棲息於水田環境 |
| | 的陸禽及涉禽類,大部分為繁殖留鳥的觀測紀錄。 |
| | 切上两次// 何次 / 八叶// M 水/ L 田 / M 小 M / M / M / M / M / M / M / M / M |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | 填寫單位 |
|--------------------|---|----------------|--------------------------|
| | P-3 現勘紀錄表 | | 主辦生態團隊 |
| 現勘日期 | 113年5月6日 | 填表人/ 主辦生態團隊 | 嘉南管理處新營分處/三等助理工程師 王郁菁 |
| 現勘地點 (坐標 TWD97) | 東竹圍後小排二之八 坐標X: 180679 Y: 2583450 上茄苳小排三 坐標X: 186170 Y: 2587548 | 工程名稱 | 東竹圍後小排二之八等2線改善工程 |

現場勘查概述

照片及說明(棲地/物種等照片)

1. 生態現況描述:

(記錄工程影響範圍內水陸域生態或棲地環境 現況)

東竹圍後小排二之八:

位於二期稻作區,兩側皆為農田,1~6月及 7~11月通水灌溉。



2. 生態現況描述:

(記錄工程影響範圍內水陸域生態或棲地環境 現況)

上茄苳小排三:

位於二期稻作區,兩側皆為農田,1~6月及 7~11月通水灌溉。



9. 分析工程對生態環境之影響(潛在生態議題):

施工時造成的棲地環境改變,邊坡植被覆蓋減少,可能衝擊到高度利用周邊水田濕地的動物; 機具運轉之噪音,會造成周遭棲地內之動物緊 迫。長距離的施工便道施作,同時會對四周鳥類 和水中生物造成振動、噪音及擾動等干擾。



二級保育類-彩鷸(圖片來源:農業知識入口網)

9. 現勘結果與建議:

- (一)本案工程周邊多為水田及旱田環境,是鳥禽類高度利用之環境,建議應以警示帶明確劃設施作範圍,避免過 度干擾到原定工區以外的環境。建議工程施作時應保留岸邊植被與大樹。
- (二)工程施作期間機具噪音對周邊環境影響,建議避開晨昏時段,減低對鳥類的擾動。

- 1. 本表由主辦生態團隊填寫,主辦機關協助確認。
- 2. 表格欄位不足請自行增加,辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

| | | | 填寫單位 | | |
|-------------|--------------|--|---------------------|--|--|
| P-4 民眾參與紀錄表 | | | 主辦生態團隊 | | |
| 辦理日期 | 年 月 日 | 工程名稱 | | | |
| 地點 | | 工程階段 | □核定階段 □規劃設計階段 □施工階段 | | |
| 辦理方式 | □說明會 □訪談 □現勘 | 〕□工作坊 □座談會[| □公聽會□其他 | | |
| 參加人員 | 單位/職稱 | | 角色 | | |
| | | □政府機關 □專家學 □其他 | 者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 | | |
| | | □政府機關 □專家學 □其他_ | 者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 | | |
| | | □政府機關 □專家學 □其他_ | 者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 | | |
| | | □政府機關 □專家學□其他 | 者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 | | |
| Ţ. | 意見摘要 | | 處理情形回覆 | | |
| 意見 | : | 回覆人員 | : | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 意見: | | 回覆人員: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 1. 本表由主辦生態團隊依機關紀錄摘要整理填寫,由主辦機關回覆。
- 2. 表格欄位不足請自行增加,辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
- 3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

| ※辨理情形照片: | | | | |
|-----------------|-----|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 說明: | 說明: | | | |
| | | | | |
| 說明: | 說明: | | | |
| | | | | |
| 説明: | 説明: | | | |

備註:表格欄位不足請自行增加。

| <u>**</u> | 會議簽到表: | | | |
|-----------|--------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 1. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。

| | | | | 填寫單 | 益位 |
|-------------------------------|--------|--|--|-------------|--------------------------------|
| | 主辦生態 | 憲團隊 | | | |
| 工程名稱 | 東竹圍後小排 | :二之八等2線改善工程 | | | |
| 填表/人員 (單位/職稱) | 嘉南管理處 | 送新營分處/三等助理工程師 | | 月 6 日 | |
| 生態保育對象 (關注物種/棲地 之照片文字說明 | 台部収 | 生態保育 | 生態保育原則(可複選) | | 参採情形 |
| 關注物種/棲地1 彩鷸/ 東竹圍後小排二之 | 1 词辞 | ■ 避開繁殖季施工,避免擾 □ 避免關注物種棲息於工區 □ 保留工區及周圍原有樹種 □ 確立保全對象之棲地,並 □ 機具及工料堆放避免放置 □ 其它: | 之季節施作 及植被 明確劃設保留 | | |
| | ■縮小 | ■ 工程限縮施作範圍,減少 □ 縮短工期日數,減少棲地 □ 其它: | | 擾動 | |
| | ■減輕 | ■ 避免 是 | 部分水生植物 及棲地保護 污染水質 棲地 斷流或乾涸 | | ■納入工程計 畫方案 □未納入,原 因 : |
| | ■補償 | ■ 工程完工後,將開挖土壤 □ 補植相關植被,由自然回 棲地條件 □ 異地補償新水域環境,重 □ 其它: | 復力重建環境 | | |
| 生態保育對象 (關注物種/關注樓 | 生態保 | 生態保育原則(可複選) | | 多採情形 | |
| 關注物種/棲地2 | 2 □迴避 | □ 避開繁殖季施工,避免擾 □ 避免關注物種棲息於工區 □ 保留工區及周圍原有樹種 □ 確立保全對象之棲地,並 □ 機具及工料堆放避免放置 □ 其它: | 之季節施作 及植被 明確劃設保留 | | □納入工程計畫方案 □未納入, 原因: |

10 V11401

| □縮小 | □ 工程限縮施作範圍,減少工區周遭環境擾動□ 縮短工期日數,減少棲地的擾動□ 其它: | |
|-----|--|--|
| □減輕 | □ 避免晨昏及夜間施工 □ 設置生態爬坡等生物逃脫通道 □ 開設生態孔/槽/管,保留部分水生植物和棲息場所 □ 施工便道應考量關注物種及棲地保護 □ 防止污水排放至周邊水域污染水質 □ 移置關注類群至附近合適棲地 □ 維持水源暢通,避免水域斷流或乾涸 □ 設計乾砌石護岸,營造多孔隙環境供生物利用 □ 搭建臨時生物通道 □ 工料或地取材 □ 材料自然化 □ 渠壁緩坡化 □ 其它: | |
| □補償 | □ 工程完工後,將開挖土壤回填至原位 □ 補植相關植被,由自然回復力重建環境狀態,營造合適之 棲地條件 □ 異地補償新水域環境,重建受開發而消失的生態系統 □ 其它: | |

- 1. 請依核定階段附表 P-1~P-4 表單內容,綜整評估生態議題、生態影響預測及研擬生態保育原則。
- 2. 本表由主辦生態團隊填寫,並與主辦機關確認生態保育原則參考採納情形。
- 3. 請明確說明生態保育原則未納入參採之原因。
- 4. 關注物種/棲地表格欄位不足請自行增加。