

農業部農田水利署工程生態檢核自評表-架構

階段	表格名稱	附表	主辦機關	主辦生態團隊	設計單位	監造單位	營造單位
不分階段 共同表單	生態檢核-總表	✓	○	●			
	生態檢核分級表	✓	○	●			
	工程生態檢核基本資料表	✓	○	●			
	民眾參與及資訊公開彙整表	✓	○	●			
核定階段	團隊名單	P-1	○	●			
	生態情資蒐集	P-2	○	●			
	現勘紀錄表	P-3	○	●			
	民眾參與紀錄表	P-4	○	●			
	生態保育原則	P-5	○	●			
規劃設計階段	團隊名單	D-1	○	●	○		
	工區生態資料蒐集成果更新	D-2	○	○	●		
	現勘調查紀錄表	D-3	○	○	●		
	民眾參與紀錄表	D-4	○	○	●		
	生態關注區域繪製與生態保全對象指認	D-5	○	○	●		
	生態保育措施研擬	D-6	○	○	●		
施工階段	團隊名單	W-1	○	●		○	○
	施工前生態保育措施確認表	W-2	○	○	●	○	○
	施工中生態保育措施抽查表(主辦)	W-3.1	○	●		○	○
	施工中生態保育措施抽查表(監造)	W-3.2	○	○		●	○
	施工中生態保育措施自主檢查表(營造)	W-4	○	○		○	●
	生態異常狀況處理表(主辦)	W-5.1	○	●		○	○
	生態異常狀況處理表(監造)	W-5.2	○	○		●	○
	生態異常狀況處理表(營造)	W-5.3	○	○		○	●
民眾參與紀錄表	W-6	○	●		○	○	
維護管理階段	完工後生態保育措施執行成效	M-1	○	●			
	現勘監測紀錄表(視需要填寫)	M-2	○	●			

※ ●為表單主要填寫之機關單位；○為協助或參與之機關單位。

農業部農田水利署工程生態檢核自評表

生態檢核-總表		填寫單位	
		<input type="checkbox"/> 第一級生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 第二級生態檢核	
		主辦生態團隊	
工程/計畫 名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線 緊急農水路改善工程	主辦機關	農田水利署嘉南管理處
		設計單位	農田水利署嘉南管理處朴子分處
工程預計 期程	114 年 12 月 01 日~115 年 11 月 30 日	監造單位	農田水利署嘉南管理處朴子分處
基地位置	地點：嘉義縣鹿草鄉、布袋鎮、義竹鄉	工程預算/經費 (千元)	27,200
工程目的	水利設施系統強化		
工程類型	<input checked="" type="checkbox"/> 灌溉圳路 <input checked="" type="checkbox"/> 農田排水 <input type="checkbox"/> 水利設施 _____ <input type="checkbox"/> 其他 _____		
工程 基 本 資 料	<p>下半年之一小給三：給水長度 488.5 公尺，測點 0+651.5-0+844 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 0.8 公尺；0+844-1+140 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.6 公尺。TWD97 起點座標 X：183439, Y：2590543</p> <p>下半年之一小給三之一：給水長度 249.5 公尺，測點 0+515.0+764.5 寬 0.6 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 0.6 公尺。TWD97 起點座標 X：182754, Y：2589836</p> <p>後堀小給一之六：給水長度 248 公尺，測點 0+330.0+578 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.7 公尺。 TWD97 起點座標 X：182754, Y：2589836</p> <p>後堀小排一之一：排水長度 247 公尺，測點 0+326.0+573 寬 0.8 公尺，左牆高 0.9 公尺、右牆高 1.0 公尺。TWD97 起點座標 X：182754, Y：2589836</p> <p>施厝寮小給二之三：給水長度 726.5 公尺，測點 0+000.0+726.5 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.6 公尺。 TWD97 起點座標 X：179221, Y：2588189</p> <p>東竹子腳小給一：給水長度 279 公尺，測點 0+714.0+993 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.6 公尺。 TWD97 起點座標 X：178264, Y：2588110</p> <p>東竹子腳小給三：給水長度 869.5 公尺，測點 1+082.1+963 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 1.0 公尺。TWD97 起點座標 X：178022, Y：2588368</p> <p>南溪洲小排一之七：排水長度 503 公尺，測點 0+000.0+190 寬 0.8 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 0.9 公尺；0+190.0+503 寬 0.8 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 1.2 公尺。 TWD97 起點座標 X：171942, Y：2588931</p> <p>上溪洲小給一之四：給水長度 255 公尺，測點 0+550.7-0+672 寬 0.6 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 0.6 公尺；0+672.0+805 寬 0.6 公尺，左牆高 0.9 公尺，右牆高 0.6 公尺。 TWD97 起點座標 X：175426, Y：2586649</p> <p>上溪洲小給一之五：給水長度 255 公尺，測點 0+000.0+007 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 1.2 公尺；0+014.0+130 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 0.8 公尺；0+130.0+261 寬 0.6 公尺，左牆</p>		
工程概要			

		高 0.6 公尺，右牆高 0.9 公尺 TWD97 起點座標 X：175426, Y：2586648 龍鼓潭中排一：排水長度 415 公尺，測點 0+425-0+840 寬 1.5 公尺，左牆高 1.2 公尺，右牆高 1.5 公尺。TWD97 起點座標 X：171037, Y：2585525		
	預期效益	保護面積__385.75__公頃		
階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
核定階段	專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	P-1
	生態資料蒐集調查	地理位置	區位： <input type="checkbox"/> 生態敏感區 <input checked="" type="checkbox"/> 非生態敏感區 (生態敏感區包含國家公園、野生動物重要棲息環境、野生動物保護區、森林及森林保護區、國際及國家級重要濕地、自然保留區、自然保護區、海岸保護區、水庫蓄水範圍、IBA 重要鳥類棲息地及其他經認定生態資源豐富或具有生態課題之地理區域。)	P-2
關注物種、重要棲地及高生態價值區域		1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ <input checked="" type="checkbox"/> 是__彩鷓、環頸雉__ <input type="checkbox"/> 否 2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ <input type="checkbox"/> 是__ <input checked="" type="checkbox"/> 否		

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
核定階段	生態保育原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	P-5
		採用策略	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕、補償策略，減少工程影響範圍？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 迴避、縮小、減輕、補償__ <input type="checkbox"/> 否__	
	經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ <input checked="" type="checkbox"/> 是__ <input type="checkbox"/> 否__	-	
核定階段	民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	P-3 P-4
	資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	P-1 P-2

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
				P-3 P-4 P-5
規劃 設計 階段	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是 □否	D-1
	基本資料 蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ■是 □否 2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象？ ■是 □否	D-2 D-3 D-5
	生態保育 對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ■是 □否	D-6
	民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見？ ■是 □否	D-4
	設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ■是 □否	D-6
	資訊公開	設計資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ ■是 □否	D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6
施工 階段	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是 □否	W-1
	施工前生態保育措施確認、 施工中生態保育措施 抽查及 自主檢查、生態	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ □是 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 □是 □否	W-2
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 □是 □否	

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
	異常狀況處理	生態保育品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	W-3.1 W-3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3
	民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	W-6
	資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	W-1 W-2 W-3.1 W-3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3 W-6
維護管理階段	生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	M-1 M-2
	資訊公開	維護管理資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	M-1 M-2
填表人			單位主管核定	

備註：本表由主辦生態團隊填寫，主辦機關提供工程基本資料。

生態檢核分級表			填寫單位
			主辦生態團隊
工程或計畫名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程	工程編號	嘉南 114J212
執行機關	農田水利署嘉南管理處	承包廠商	
填表人員 (單位/職稱)	農田水利署嘉南管理處朴子分處 /三等助理工程師傅仲偉	填表日期	114 年 10 月 21 日
生態檢核分級	<p>符合下列情形之一者，應確認是否涉及生態環境保育議題：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善之工程。 <input type="checkbox"/> 已開發場所之工程。 <input type="checkbox"/> 道路鋪面及其附屬設施維護改善工程 <input type="checkbox"/> 水井工程 <input type="checkbox"/> 農田水利設施新建工程。 <input type="checkbox"/> 學術研究單位及生態保育團體關注之區域 <input type="checkbox"/> 受本署補助比率逾工程建造經費 50% 之新建工程。 <input type="checkbox"/> 經上級機關評估特別需要並通知者。 <p>生態檢核分級評估：</p> <p>1. 是否位於生態敏感區？</p> <p><input type="checkbox"/> 是：(如涉及墾丁國家公園、龍鑾潭國家重要濕地等)，須辦理第一級生態檢核作業</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否(請續填第 2 項)</p> <p>2. 是否有關注物種或關注棲地？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是：彩鷓、環頸雉(請填第 4 項)</p> <p><input type="checkbox"/> 否(請續填第 3 項)</p> <p>3. 當地是否有生態相關議題？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是，請續填第 4 項</p> <p>關注議題：<input type="checkbox"/> 在地居民，關注原因：_____。</p> <p><input type="checkbox"/> NGO 團體、學術研究團體，關注原因：_____。</p> <p><input type="checkbox"/> 蒐集生態相關文獻，關注原因：_____。</p> <p><input type="checkbox"/> 否，經主辦機關自評無涉及生態環境保育議題，且經上級機關審查確認，無須辦理生態檢核作業，請勾選無須辦理生態檢核作業。</p> <p>4. 工程採購金額是否 ≥ 2 千萬元？</p> <p><input type="checkbox"/> 是：若第 2 項或第 3 項選是，須辦理第一級生態檢核作業</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否：若第 2 項或第 3 項選是，須辦理第二級生態檢核作業</p> <p>5. 本工程生態檢核分級</p> <p><input type="checkbox"/> 第一級生態檢核作業</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第二級生態檢核作業</p>		

無須辦理生態檢核作業

說明：

第一級：落實全週期生態檢核工作，建議於規劃及設計階段生態檢核編列生態調查費用進行現地調查，並填列相關表單擬定生態友善機制；於施工階段定期填具抽查表及自主檢查表外，應成立生態團隊持續監測生態保育措施執行狀況；完工後一至三年內進行維護管理階段以追蹤生態環境恢復情況。

第二級：由執行機關、設計、監造及施工人員進行自主檢核。機關得視需求邀請生態團隊協助工程人員執行生態檢核作業、或提升為第一級生態檢核作業。

基本資料蒐集檢核

資訊類別	資料項目	資料內容
關注物種或關注棲地	<input checked="" type="checkbox"/> 關注物種	<input checked="" type="checkbox"/> 有：__彩鷓、環頸雉__ <input type="checkbox"/> 無
	<input type="checkbox"/> 關注棲地	<input type="checkbox"/> 有：_____ <input type="checkbox"/> 無

生態敏感區說明

資料類別	確認資料項目	是否涉及	相關法源(主管機關)
生態敏感區	國家公園及國家自然公園	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	1. 國家公園法(內政部) 2. 水利法(經濟部) 3. 水庫蓄水範圍使用管理辦法(經濟部) 4. 海岸管理法(內政部) 5. 野生動物保育法(農業部) 6. 野生動物保育法施行細則(農業部) 7. 森林法(農業部) 8. 自然保護區設置管理辦法(農業部) 9. 濕地保育法(內政部) 10. 濕地保育法施行細則(內政部) 11. 文化資產保存法(文化部)
	野生動物重要棲息環境	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	野生動物保護區	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	森林及森林保護區(保安林)	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	森林及森林保護區(國有林事業區)	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	重要濕地(國際級)	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	重要濕地(國家級)	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	重要濕地(地方級)	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	自然保留區	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	自然保護區	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	海岸保護區	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	水庫蓄水範圍	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	IBA 重要鳥類棲息地	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
其他經認定生態資源豐富或具有生態課題之地理區域	石虎重要及潛在棲地	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	國土生態綠網關注農田圳溝或埤塘池沼	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	國土生態綠網關注獨流溪	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	其他_____	<input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否	


備註：本表由主辦生態團隊填寫，如有需要可自行增加欄位及分頁，並註明政府公佈之資料出處。主辦機關提供工程基本資料、承包廠商資訊。

工程生態檢核基本資料表		<input type="checkbox"/> 第一級生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 第二級生態檢核		填寫單位	
				主辦生態團隊	
工程名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程				
治理機關	農業部農田水利署嘉南管理處	工程類型	<input checked="" type="checkbox"/> 灌溉圳路 <input checked="" type="checkbox"/> 農田排水 <input type="checkbox"/> 水利設施 <hr/> <input type="checkbox"/> 其他	工程地點	嘉義縣鹿草鄉、布袋鎮、義竹鄉
					TWD97 坐標
勘查日期	114 年 10 月 21 日				水系名稱 鴨母寮中排-荷芭嶼排水
工程緣由目的	水利設施系統強化			擬辦工程概估內容	下半年之一小給三：給水長度 488.5 公尺，測點 0+651.5-0+844 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 0.8 公尺；0+844-1+140 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.6 公尺。 下半年之一小給三之一：給水長度 249.5 公尺，測點 0+515-0+764.5 寬 0.6 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 0.6 公尺。 後堀小給一之六：給水長度 248 公尺，測點


			<p>0+330-0+578 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.7 公尺。</p> <p>後堀小排一之一：排水長度 247 公尺，測點 0+326-0+573 寬 0.8 公尺，左牆高 0.9 公尺，右牆高 1.0 公尺。</p> <p>施厝寮小給二之三：給水長度 726.5 公尺，測點 0+000-0+726.5 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.6 公尺。</p> <p>東竹子腳小給一：給水長度 279 公尺，測點 0+714-0+993 寬 0.6 公尺，左右牆高 0.6 公尺。</p> <p>東竹子腳小給三：給水長度 869.5 公尺，測點 1+082-1+963 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 1.0 公尺。</p> <p>南溪洲小排一之七：排水長度 503 公尺，測點 0+000-0+190 寬 0.8 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 0.9 公尺；0+190-0+503 寬 0.8 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 1.2 公尺。</p> <p>上溪洲小給一之四：給水長度 255 公尺，測點 0+550.7-0+672 寬 0.6 公尺，左牆高 0.8 公尺，右牆高 0.6 公尺；0+672-0+805 寬 0.6 公尺，左牆高 0.9 公尺，右牆高 0.6 公尺。</p> <p>上溪洲小給一之五：給水長度 255 公尺，測點 0+000-0+007 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 1.2 公尺；0+014-0+130 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 0.8 公尺；0+130-0+261 寬 0.6 公尺，左牆高 0.6 公尺，右牆高 0.9 公尺</p> <p>龍蛟潭中排一：排水長度 415 公尺，測點 0+425-0+840 寬 1.5 公尺，左牆高 1.2 公尺，右牆高 1.5 公尺。</p>
災害紀錄	<p>1.災害類別：</p> <p>2.災情：</p> <p>3.以往處理情形：_____單位已施設</p> <p>4.有無災害調查報告 (報告名稱：_____)</p> <p>5.其他：_____</p>	預期效益	保護面積____385.75____公頃
生態情報	關注議題或保護對象		資訊來源

釐清及建議	生態敏感區：非敏感區	圖層套疊	
	關注棲地或關注物種：彩鷗、環頸雉	生態調查資料庫系統、台灣生物多樣性網路(TBN)	
預定辦理原因	<input type="checkbox"/> 規劃報告優先治理工程 <input type="checkbox"/> 災害嚴重，急需治理工程 <input checked="" type="checkbox"/> 設施老舊極需改善之工程 <input type="checkbox"/> 以往治理工程(年度工程)維護改善 <input type="checkbox"/> 其他_____		
棲地現況說明： 全線鄰農田環境處，種植作物為水稻。			
可能造成之生態環境影響： <input checked="" type="checkbox"/> 水流量改變 <input type="checkbox"/> 水域生物通道阻隔或棲地切割 <input type="checkbox"/> 阻礙坡地植被演替 <input type="checkbox"/> 減少植被覆蓋 <input type="checkbox"/> 濁度升高 <input type="checkbox"/> 大型施工便道施作 <input checked="" type="checkbox"/> 土方挖填棲地破壞 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_遭遇物種繁殖及棲息季節_____			
生態保育原則建議： <input checked="" type="checkbox"/> 植生復原 <input type="checkbox"/> 底質保留 <input checked="" type="checkbox"/> 棲地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 友善生態廊道 <input type="checkbox"/> 施工便道復原 <input type="checkbox"/> 動植物種保育 <input type="checkbox"/> 劃定保護區 <input checked="" type="checkbox"/> 以柔性工法處理 <input type="checkbox"/> 物種補充調查 <input type="checkbox"/> 生態影響減輕對策：_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			
勘查意見	備註： 建議設置生態便道、限縮施工便道範圍及施作時段限縮至 0800-日落前 1 小時。		
填寫人員/單位	農田水利署嘉南管理處朴子分處/ 三等助理工程師傅仲偉	提交日期	114 年 05 月 27 日


※工程位置圖：



下半天之一小給 3→頂半天中排→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪



下半天之一小給 3-1→後堀小排 1→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪
 後堀小給 1-6→後堀小給 1-7→後堀小排 1-11→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪
 後堀小排 1-1→後堀小排 1→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪




施厝寮小排 2-3→施厝寮中排 3→南鹿草中排 1→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪


21




南溪洲小排 1-7→溪墘排水→龍宮溪



東竹子腳小給 1→東竹子腳小排 1→龜佛山排水→貴舍排水→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪
 東竹子腳小給 3→東竹子腳小排 3-14→竹子腳中排 2→龜佛山排水→貴舍排水→鴨母寮排水→荷芭嶼排水→朴子溪



上溪洲小給 1-4→上溪洲小排 1→溪墘排水→龍宮溪
 上溪洲小給 1-5→上溪洲小排 1→溪墘排水→龍宮溪



備註：本表由主辦生態團隊填寫，由主辦機關提供現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述；擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。

※工程預定位置棲地環境照片：



時間：114年10月20日
說明：下半年之一小給3



時間：114年10月20日
說明：下半年之一小給3-1



時間：114年10月20日
說明：後堀小給1-6



時間：114年10月20日
說明：後堀小排1-1



時間：114年10月20日
說明：施厝寮小給2-3



時間：114年10月20日
說明：東竹子腳小給1

民眾參與及資訊公開彙整表			填寫單位
			主辦生態團隊
主辦機關	農業部農田水利署嘉南管理處	設計單位	農田水利署嘉南管理處朴子分處
監造單位	農田水利署嘉南管理處朴子分處	營造單位	
工程名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程		
填表人員 (單位/職稱)	農田水利署嘉南管理處朴子分處/ 等助理工程師傅仲偉	填表日期	114 年 10 月 21 日
檢核事項	檢核階段	內容項目及公開方式	
主動公開	核定階段	民眾參與及主辦生態團隊現勘	
被動公開			

備註：本表由**主辦生態團隊**彙整填寫，並由**主辦機關**提供相關本工程民眾參與及資訊公開之資料。

規劃設計階段

D-1 團隊名單			填寫單位		
			主辦生態團隊		
工程名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程				
填表人員 (單位/職稱)	農田水利署嘉南管理處朴子分處 /三等助理工程師傅仲偉	填表日期	114 年 11 月 3 日		
主辦機關：__農業部農田水利署嘉南管理處__					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處朴子分處主任	陳永淳	大學	35 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處朴子分處股長	劉奇俊	大學	27 年	督導、指揮	土木工程
嘉南管理處朴子分處工務股	傅仲偉	碩士	3 年	現場及生態調查導引	水利工程
主辦生態團隊：__農業部農田水利署嘉南管理處朴子分處__					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處朴子分處主任	陳永淳	大學	35 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處朴子分處股長	劉奇俊	大學	27 年	督導、指揮	土木工程
嘉南管理處朴子分處工務股	傅仲偉	碩士	3 年	現場及生態調查導引	水利工程
設計單位：__農業部農田水利署嘉南管理處朴子分處__					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處朴子分處主任	陳永淳	大學	35 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處朴子分處股長	劉奇俊	大學	27 年	督導、指揮	土木工程
嘉南管理處朴子分處鹿草工作站	林拓	大學	5 年	設計圖繪製、編製預算書	土木工程
嘉南管理處朴子分處光榮工作站	楊明杰	大學	16 年	設計圖繪製	水利工程
設計生態團隊：__農業部農田水利署嘉南管理處朴子分處__					

職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處朴 子分處主任	陳永淳	大學	35 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處朴 子分處股長	劉奇俊	大學	27 年	督導、指揮	土木工程
嘉南管理處朴 子分處工務股	傅仲偉	碩士	3 年	現場及生態調 查導引	水利工程
嘉南管理處朴 子分處鹿草工 作站	林拓	大學	5 年	現場及生態調 查導引	土木工程
嘉南管理處朴 子分處光榮工 作站	楊明杰	大學	16 年	現場及生態調 查導引	水利工程

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，**主辦機關**提供人員資訊，**設計單位**提供設計人員及其生態團隊資訊。
2. 人員表格欄請自行增減。

D-2 工區生態資料蒐集成果更新

填寫單位

設計單位



工程名稱 114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程



填表人員 農田水利署嘉南管理處朴子分處
(單位/職稱) /三等助理工程師傅仲偉



填表日期


114 年 11 月 3 日

工程範圍圖：









生態資料蒐集成果更新：延續核定階段附表 P-2 之生態資料蒐集成果概述，持續更新相關內容；生態資料蒐集應區分為水域生物、陸域植物、陸域動物等，並針對工程環境特性說明可能出現的物種資料。

可能造成之生態影響：水流量改變 水域生物通道阻隔或棲地切割 阻礙坡地植被演替 減少植被覆蓋 濁度升高 大型施工便道施作 土方挖填棲地破壞 其他：渠道更新為舉行溝可能使動物墜落後無法逃脫

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍所涉及潛在關注物種與棲地	彩鷓鴣	彩鷓鴣是一種中型涉禽，總體長度約為 23-28 cm。該物種具有兩性異形：雌鳥比雄鳥大、更重，且羽毛顏色更鮮明。雌鳥的頭部為黑色，帶有淡黃色條紋和白色眼斑。頸部為深赤褐色。上體大多為暗青銅綠色，細緻地帶有黑色條紋。一條白色條紋圍繞肩背部。下體為白色。雄鳥顏色較淡且不均勻，並在肩胛和翼覆羽上有條紋。幼鳥類似於雄鳥，但缺少胸部的深色條紋。除了繁殖季節外，這種鳥類大多數時候是沉默的，並不是一個具聲音表現的物種。雌鳥有時會發出「柔和的低鳴或隆隆聲」。	
	環頸雉	雄鳥體長約 76-89 公分。尾長，黑色有條紋，占體長近 50 公分。身體羽色通常為棕褐色，有多種變型，頭部深綠色，有小型冠羽和紅色眼斑肉垂。白色頸環有或退化。雌鳥體長約 53-63 公分，其中尾部大約 20 公分。羽色單調，全身為有雜斑的棕褐色至灰色。稚鳥體色和雌鳥一樣，大約孵化	

		後 10 個禮拜雄鳥才會在頭、胸、背部長出亮麗的羽毛。	
--	--	-----------------------------	--

備註：

1. 本表由**設計單位**填寫，**主辦機關**及**主辦生態團隊**協助提供相關資料。
2. 表格欄位不足請自行增加。

D-3 現勘調查紀錄表			填寫單位
			設計單位
現勘日期	114 年 11 月 3 日	填表人/ 生態團隊	農田水利署嘉南管理處朴子分處 /三等助理工程師傅仲偉
現勘地點 (坐標 TWD97)	下半天之一小給三 X : 183439, Y : 2590543 下半天之一小給三之一 X : 182754, Y : 2589836 後堀小給一之六 X : 182754, Y : 2589836 後堀小排一之一 X : 182754, Y : 2589836 施厝寮小給二之三 X : 179221, Y : 2588189 東竹子腳小給一 X : 178264, Y : 2588110 東竹子腳小給三 X : 178022, Y : 2588368 南溪洲小排一之七 X : 171942, Y : 2588931 上溪洲小給一之四 X : 175426, Y : 2586649 上溪洲小給一之五 X : 175426, Y : 2586648 龍跂潭中排一 X : 171037, Y : 2585525	工程名稱	114 年度山下重劃區下半天之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程
現場勘查概述		照片及說明(棲地/物種等照片)	

1. 棲地現況描述：

全線鄰農田環境處，種植作物為水稻。



位置：下半年之一小給 3



位置：下半年之一小給 3-1



位置：後堀小給 1-6



位置：後堀小排 1-1



位置：施厝寮小給 2-3



位置：東竹子腳小給 1

	 <p data-bbox="938 678 1203 707">位置：東竹子腳小給 3</p>
<p data-bbox="304 925 507 954">物種補充調查概述</p>	<p data-bbox="900 925 1243 954">照片及說明(棲地/物種等照片)</p>
<p data-bbox="145 981 475 1010">2. 是否辦理物種補充調查?</p> <p data-bbox="145 1025 387 1055"><input type="checkbox"/> 是，請續填第 3 項</p> <p data-bbox="145 1066 387 1095"><input checked="" type="checkbox"/> 否。請續填第 4 項</p> <p data-bbox="145 1149 472 1178">3. 物種補充調查結果概述:</p> <p data-bbox="145 1193 667 1319">陳述調查目的及方法，以及說明調查物種或生物類群，並於調查完成後提出調查成果，分析及評估調查成果與工程影響之關聯性。</p>	
<p data-bbox="145 1341 400 1370">4. 現勘結果與建議：</p> <p data-bbox="193 1386 1114 1415">建議設置生態便道、限縮施工便道範圍及施作時段限縮至 0800-日落前 1 小時。</p>	

備註：

1. 本表由設計單位填寫，主辦機關、主辦生態團隊協助提供相關資料。
2. 表格欄位不足請自行增加。

D-4 民眾參與紀錄表			填寫單位
			設計單位
辦理日期	114 年 11 月 3 日	工程名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程
地點	嘉義縣鹿草鄉、布袋 鎮、義竹鄉	工程階段	<input type="checkbox"/> 核定階段 <input checked="" type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段
辦理方式	<input type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 訪談 <input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 工作坊 <input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
黃崇亮	農田水利署嘉南管理處朴 子分處鹿草工作站站長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
林拓	農田水利署嘉南管理處 朴子分處鹿草工作站	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
傅仲偉	農田水利署嘉南管理處 朴子分處	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
楊明杰	農田水利署嘉南管理處 朴子分處光榮工作站	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
陳俊成	農田水利署嘉南管理處朴 子分處下潭工作站站長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
鄭信義	農田水利署嘉南管理處朴 子分處鹿草工作站農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input checked="" type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
陳太老	農田水利署嘉南管理處朴 子分處鹿草工作站農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input checked="" type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
黃崇亮	農田水利署嘉南管理處朴 子分處鹿草工作站站長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
陳秀戀	農田水利署嘉南管理處朴 子分處鹿草工作站農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input checked="" type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
陳政樟	農田水利署嘉南管理處朴 子分處鹿草工作站農民	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input checked="" type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
意見摘要		處理情形回覆	
鹿草站長_____意見： 因渠道鄰近區種植水稻，生態爬坡及工區縮 小減輕及迴避仍需進行。		回覆人員_____職員_____： 遵照站長之意見進行生態檢核。	

備註：

1. 本表由設計單位依機關紀錄摘要整理填寫，由主辦機關回覆，主辦生態團隊協助提供相關資料。
2. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

3. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

※辦理情形照片：



說明：下半年之一小給 3 現勘



說明：下半年之一小給 3-1 現勘



說明：後堀小給 1-6 現勘



說明：後堀小排 1-1 現勘



說明：施厝寮小給 2-3 現勘



說明：東竹子腳小給 1 現勘

備註：表格欄位不足請自行增加

※會議簽到表：

「114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程」

規劃設計階段-民眾參與簽到單

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

時間	114.	地點			
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註	
	1	農田水利署嘉南管理處 朴子分處	主任工程師	潘仲信	
	2	=	管理師 兼站長	黃宗志	
	3	=	二等助理 工程師	楊明杰	
	4	=	副工程師 兼站長	陳俊成	
	5		小組長	陳奇總	
	6		小組長	陳政璋	
	7		小組長	鄭信新	
	8		小組長	陳太光	
	9	=	三等助理 工程師	林招	
	10				
	11				
12					

備註：



1. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
2. 表格欄位不足請自行增加。



D-5 生態關注區域繪製與生態保全對象指認		填寫單位
		設計單位



工程名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程		
填表人員 (單位/職稱)	農田水利署嘉南管理處朴子分處 /三等助理工程師傅仲偉	填表日期	114 年 11 月 3 日


1. 生態關注區域圖：

(生態關注區域圖繪製成果概述)









2. 生態保全對象:

生態議題或生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
彩鷓	工程施工將導致彩鷓無法躲藏，增加被捕時的風險。	應盡量縮小施工範圍，保留渠道兩側植生。
環頸雉	農田裡的昆蟲及穀物為環頸雉主要食物，工程施作將導致該物種之食物減少。	縮小施工便道，使其覓食棲地影響範圍減少。

備註：表格欄位不足請自行增加。


備註：



1. 本表由設計單位填寫，主辦機關、主辦生態團隊協助提供相關資料。
2. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。



D-6 生態保育措施研擬		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	114 年度山下重劃區下半年之一小給三等 12 線緊急農水路改善工程		
填表/人員 (單位/職稱)	農田水利署嘉南管理處朴子分處 /三等助理工程師傅仲偉	填表日期	114 年 11 月 3 日
生態議題或生態保全對象	生態保育措施		參採情形


<p>關注物種/彩鷓</p> 	1.保育策略	<input checked="" type="checkbox"/> 迴避 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 減輕 <input checked="" type="checkbox"/> 補償	<input checked="" type="checkbox"/> 納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：____
2.保育原則	(依據 P-5 生態保育原則，對應關注物種/棲地逐項填寫)		
3.保育措施： (1)避免春夏季施作 (2)限縮施工便道 (3)限縮施工時間至上午 8 時至日落前 1 小時 (4)設置生態爬坡			
<p>關注物種/環頸雉</p> 	1.保育策略	<input checked="" type="checkbox"/> 迴避 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 減輕 <input type="checkbox"/> 補償	<input checked="" type="checkbox"/> 納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：____
2.保育原則	(依據 P-5 生態保育原則，對應關注物種/棲地逐項填寫)		
3.保育措施： (1)避免春夏季施作 (2)限縮施工便道 (3)限縮施工時間至上午 8 時至日落前 1 小時 (4)設置生態爬坡			

生態保育措施平面圖：









現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄：

日期	事項	辦理內容摘要
114/11/3	現場勘查	工作站站長及同仁至現地勘查，說明關注物種棲息特性，並討論工程施作時之相關保育措施，並限縮施工便道。

備註：

1. 請依規劃設計階段附表 D-1~D-5 表單內容，綜整評估生態議題、生態影響預測及研擬生態保育措施。
2. 本表由設計單位填寫，並與主辦機關、主辦生態團隊確認生態保育措施參採情形。