

農業部農田水利署工程生態檢核自評表-架構

階段	表格名稱	附表	主辦機關	主辦生態團隊	設計單位	監造單位	營造單位
不分階段 共同表單	生態檢核-總表	✓	○	●			
	生態檢核分級表	✓	○	●			
	工程生態檢核基本資料表	✓	○	●			
	民眾參與及資訊公開彙整表	✓	○	●			
核定階段	團隊名單	P-1	○	●			
	生態情資蒐集	P-2	○	●			
	現勘紀錄表	P-3	○	●			
	民眾參與紀錄表	P-4	○	●			
	生態保育原則	P-5	○	●			
規劃設計階段	團隊名單	D-1	○	●	○		
	工區生態資料蒐集成果更新	D-2	○	○	●		
	現勘調查紀錄表	D-3	○	○	●		
	民眾參與紀錄表	D-4	○	○	●		
	生態關注區域繪製與生態保全對象指認	D-5	○	○	●		
	生態保育措施研擬	D-6	○	○	●		
施工階段	團隊名單	W-1	○	●		○	○
	施工前生態保育措施確認表	W-2	○	○	●	○	○
	施工中生態保育措施抽查表(主辦)	W-3.1	○	●		○	○
	施工中生態保育措施抽查表(監造)	W-3.2	○	○		●	○
	施工中生態保育措施自主檢查表(營造)	W-4	○	○		○	●
	生態異常狀況處理表(主辦)	W-5.1	○	●		○	○
	生態異常狀況處理表(監造)	W-5.2	○	○		●	○
	生態異常狀況處理表(營造)	W-5.3	○	○		○	●
	民眾參與紀錄表	W-6	○	●		○	○
維護管理階段	完工後生態保育措施執行成效	M-1	○	●			
	現勘監測紀錄表(視需要填寫)	M-2	○	●			

※ ●為表單主要填寫之機關單位；○為協助或參與之機關單位。


農業部農田水利署工程生態檢核自評表

工程基本資料	生態檢核-總表		☐ 第一級生態檢核 ☒ 第二級生態檢核	填寫單位 主辦生態團隊
	工程/計畫名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程	主辦機關	農業部農田水利署嘉南管理處
			設計單位	農業部農田水利署嘉南管理處白河水库分處
	工程預計期程	114 年 12 月 28 日~115 年 12 月 27 日	監造單位	農業部農田水利署嘉南管理處白河水库分處
	基地位置	地點：臺南市白河區(TWD97 坐標) 1、三間厝三輪小給三之一 起點:(191230,2584682) 終點:(190982,2584919) 2、馬稠後二輪小給二之二十三 起點:(192075,192075) 終點:(192156,2588739) 3、馬稠後三輪小給三之十 起點:(192863,2589766) 終點:(192703,2589745) 4、馬稠後區外一輪內角小排一 起點:(192752,2590002) 終點:(192782,2589757) 5、馬稠後區外一輪內角小給一之四 起點:(191644,2588538) 終點:(191845,2588529) 6、頂秀祐一輪小排一 起點:(189579,2583580) 終點:(189283,2583660)	工程預算/經費(千元)	8,400
工程目的	此工程旨在改善白河區的農田小給，提升供水穩定性與效率，保障農業生產，並可能兼顧生態環境考量，確保工程能兼顧水利效益與生態保育。			
工程類型	☒ 灌溉圳路 ☒ 農田排水 ☐ 水利設施 _____ ☐ 其他 _____			
工程概要	改善農田 6 線小給，提升供水穩定性與效率。			
預期效益	保護面積__公頃，保護人口__人，其它:_____			
階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
工程前期	計畫目標	計畫目標是否明確、具體、可衡量、可達成、可評估、可追蹤	計畫目標是否明確、具體、可衡量、可達成、可評估、可追蹤	P-1
	計畫內容	計畫內容是否完整、具體、可操作、可執行、可評估、可追蹤	計畫內容是否完整、具體、可操作、可執行、可評估、可追蹤	P-2
	計畫經費	計畫經費是否合理、充足、可操作、可執行、可評估、可追蹤	計畫經費是否合理、充足、可操作、可執行、可評估、可追蹤	P-3

			☐ 是 ☐ 否	
		採用策略	針對開挖、移植及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕、補償策略，減少工程影響範圍？ ☐ 是 ☐ 否	
階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
核定階段	生態保育原則	經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、遠端監測所需經費？ ☐ 是 ☐ 否	-
	民眾參與	現場勘查	是否邀請生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ ☐ 是 ☐ 否	P-3 P-4
	資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ ☐ 是 ☐ 否	P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
規劃設計階段	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ☒ 是 ☐ 否	D-1
	基本資料蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ☒ 是 ☐ 否 2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象？ ☒ 是 ☐ 否	D-2 D-3 D-5
	生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ☒ 是 ☐ 否	D-6
	民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見？ ☒ 是 ☐ 否	D-4
	設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ☒ 是 ☐ 否	D-6
	資訊公開	設計資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ ☒ 是 ☐ 否	D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6
施工階段	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ☒ 是 ☐ 否	W-1
	施工前生態保育措施確認、施工中生態保育措施抽查及自主檢查、生態	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ ☒ 是 ☐ 否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ☒ 是 ☐ 否	W-2
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ☒ 是 ☐ 否	

	異常狀況處理	生態保育品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？ ☒ 是 ☐ 否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ ☒ 是 ☐ 否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ ☒ 是 ☐ 否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ ☒ 是 ☐ 否	W-3.1 W-3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3
階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
施工階段	民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見？ ☐ 是 ☒ 否	W-6
	資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ ☒ 是 ☐ 否	W-1 W-2 W-3.1 W-3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3 W-6
維護管理階段	生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ ☐ 是 ☐ 否	M-1 M-2
	資訊公開	維護管理資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ ☐ 是 ☐ 否	M-1 M-2
填表人		楊佳樺 (揚林環境生態有限公司/專員)		單位主管核定 

備註：本表由主辦生態團隊填寫，主辦機關提供工程基本資料。







W-1 團隊名單			填寫單位		
			主辦生態團隊		
工程名稱	馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程				
填表人員 (單位/職稱)	楊佳樺 (揚林環境生態有限公司/專員)	填表日期	115年5月18日		
主辦機關： <u>農業部農田水利署嘉南管理處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處/管理師兼主任	羅永芳	專科	36年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處/二等助理工程師兼股長	龐永培	大學	12年	督導、指揮	土木工程
嘉南管理處/二等助理工程師	胡秀怡	碩士	12年	現場及生態調查導引	水保工程
主辦生態團隊： <u>農業部農田水利署嘉南管理處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處/二等助理工程師兼股長	龐永培	大學	12年	督導、指揮	土木工程
嘉南管理處/二等助理工程師	胡秀怡	碩士	12年	水陸域生態調查	水保工程
嘉南管理處/副工程師兼站長	陳禹璋	大學	36年	現場及生態調查導引	土木工程
監造單位、監造生態團隊： <u>農業部農田水利署嘉南管理處白河水庫分處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處/副工程師	吳俊德	專科	36年	設計方案施工可行性評估工法建議及注意事項	土木工程
嘉南管理處/二等助理工程師	吳翊傑	大學	12年	工程設計圖、施工圖繪製、水理計算分析	土木工程
嘉南管理處/三等助理工程師	何旻叡	碩士	3年	工程預算書圖、工程預算編列	土木工程

營造單位、營造生態團隊：上品營造股份有限公司、揚林環境生態有限公司					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
上品營造股份有限公司/監察人	蔡政學	-	-	監工、施工	土木工程
揚林環境生態有限公司/總經理	許朝陽	國立臺北科技大學土木工程系土木與防災碩士 國立中興大學水土保持學系學士	6 年	生態品保與品管	生態檢核、水陸域動物調查、環境教育
揚林環境生態有限公司/執行長	張芝琳	國立中興大學教師專業發展研究所碩士 國立中興大學昆蟲學系學士	6 年	現地勘查、生態異常情事協處	生態檢核、植物調查、環境監測、環境教育
揚林環境生態有限公司/經理	楊明璋	亞洲大學生物科技學系碩士	5 年	現地勘查	生態檢核、水域調查、植物調查、環境監測
揚林環境生態有限公司/專員	楊佳樺	國立中興大學植物病理學系學士	1 年	生態資料編彙	生態檢核、植物病理

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，**主辦機關**、**監造單位**及**營造單位**提供相關人員及其生態團隊資訊。
2. 人員表格欄請自行增減。

W-2 施工前生態保育措施確認表		填寫單位	
		設計單位	
		填表日期	年 月 日
工程名稱		馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☒ 已納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)			主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
設計單位 單位/職稱 (簽名+日期)			設計生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)			監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)
檢查項目		說明	檢查情形
施工計畫		施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書？	☒ 是 ☐ 否，原因：_____
環境保護及生態保育教育訓練		是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項？	☒ 是 ☐ 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)			☐ 是 ☐ 否，原因：_____


生態保育措施平面圖：





- (迴避)迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。
- (縮小)限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。
- (減輕)限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。
- (減輕)工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。
- (減輕)工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。
- (補償)補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。
- (補償)工程完工後，將開挖土壤回填至原位。



- (迴避)迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。
- (縮小)限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。
- (減輕)限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。
- (減輕)工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。
- (減輕)工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。
- (補償)補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。
- (補償)工程完工後，將開挖土壤回填至原位。





- (迴避)迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。
- (縮小)限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。
- (減輕)限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。
- (減輕)工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。
- (減輕)工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。
- (補償)補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。
- (補償)工程完工後，將開挖土壤回填至原位。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程  5. 馬稠後三輪小給三之十 圖例 — 工程位置 - - - 鄰近100公尺範圍	• (迴避)迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。 • (縮小)限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。 • (減輕)限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。 • (減輕)工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。 • (減輕)工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。 • (補償)補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。 • (補償)工程完工後，將開挖土壤回填至原位。
馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程  6. 頂秀祐一輪小排一 圖例 — 工程位置 - - - 鄰近100公尺範圍	• (迴避)迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。 • (縮小)限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。 • (減輕)限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。 • (減輕)工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。 • (減輕)工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。 • (補償)補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。 • (補償)工程完工後，將開挖土壤回填至原位。

備註：

1. 本表由設計單位填寫，並與主辦機關、主辦生態團隊、監造單位、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
2. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					填寫單位	
					主辦生態團隊	
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程				施工期程	114年12月28日 ~115年12月27日
					抽查日期	114年12月24日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合 格	不 合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☐	☐	☒	工程尚未施作
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☐	☐	☒	工程尚未施作
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☐	☐	☒	工程尚未施作
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☐	☐	☒	工程尚未施作
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☐	☐	☒	工程尚未施作
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☐	☐	☒	工程尚未施作
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☐	☐	☒	工程尚未施作
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	工程尚未施作
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關**、**監造單位**、**營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況114.12.24	渠道現況114.12.24
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況114.12.24	渠道現況114.12.24
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況114.12.24	渠道現況114.12.24

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	114 年 12 月 25 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☐	☐	☒	尚未施作
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☐	☐	☒	尚未施作
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☐	☐	☒	尚未施作
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☐	☐	☒	尚未施作
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☐	☐	☒	尚未施作
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☐	☐	☒	尚未施作
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☐	☐	☒	尚未施作
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未施作
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳 翊 傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳 翊 傑

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況114.12.25	渠道現況114.12.25
馬稠後區外一輪內角小排一	馬稠後區外一輪內角小給一之四
	
渠道現況114.12.25	渠道現況114.12.25
馬稠後三輪小給三之十	頂秀祐一輪小排一
	
渠道現況114.12.25	渠道現況114.12.25

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						填寫單位
						主辦生態團隊
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 1 月 21 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行規範
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行規範
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行規範
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☐	☐	☒	通道尚未施作
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☐	☐	☒	工程尚未完工
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	工程尚未完工
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關**、**監造單位**、**營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。



馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況115.1.21	渠道現況115.1.21
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.1.21	渠道現況115.1.21
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.1.21	渠道現況115.1.21

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 1 月 23 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已配合辦理
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已配合辦理
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已配合辦理
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☐	☐	☒	尚未施作此措施
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☐	☐	☒	尚未完成工程
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完成工程
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翊傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翊傑

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況115.1.23	渠道現況115.1.23
馬稠後區外一輪內角小排一	馬稠後區外一輪內角小給一之四
	
渠道現況115.1.23	渠道現況115.1.23
馬稠後三輪小給三之十	頂秀祐一輪小排一
	
渠道現況115.1.23	渠道現況115.1.23

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						填寫單位	
						主辦生態團隊	
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日	
					抽查日期	115 年 2 月 5 日	
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行		
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行規範	
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範	
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範	
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行規範	
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行規範	
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已遵行規範	
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行規範	
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	工程尚未完工	
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)			

備註：


1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關、監造單位、營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。



馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況115.2.5	渠道現況115.2.5
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.2.5	渠道現況115.2.5
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.2.5	渠道現況115.2.5

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 2 月 9 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已配合辦理
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已配合辦理
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已配合辦理
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已配合辦理
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已配合辦理
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完成工程
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳 翊 傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳 翊 傑

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況115.2.9	設置工程告示牌115.2.9
馬稠後區外一輪內角小排一	馬稠後區外一輪內角小給一之四
	
渠道現況115.2.9	渠道現況115.2.9
馬稠後三輪小給三之十	頂秀祐一輪小排一
	
渠道現況115.2.9	渠道現況115.2.9

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						填寫單位
						主辦生態團隊
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 3 月 4 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合 格	不 合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行規範
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行規範
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行規範
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已遵行規範
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行規範
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	工程尚未完工
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關、監造單位、營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況115.3.4	渠道現況115.3.4
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.3.4	渠道現況115.3.4
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.3.4	渠道現況115.3.4

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 3 月 6 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已配合辦理
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已配合辦理
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已配合辦理
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已配合辦理
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已配合辦理
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完成工程
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翊傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翊傑

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況115.3.6	渠道現況115.3.6
馬稠後區外一輪內角小排一	馬稠後區外一輪內角小給一之四
	
渠道現況115.3.6	渠道現況115.3.6
馬稠後三輪小給三之十	頂秀祐一輪小排一
	
渠道現況115.3.6	渠道現況115.3.6

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					填寫單位	
					主辦生態團隊	
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程			施工期程		114年12月28日 ~115年12月27日
				抽查日期		115年4月15日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合 格	不 合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行規範
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行規範
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行規範
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已遵行規範
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行規範
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	工程尚未完工
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關**、**監造單位**、**營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況115.4.15	渠道現況115.4.15
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.4.15	渠道現況115.4.15
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.4.15	渠道現況115.4.15

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 4 月 17 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已配合辦理
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已配合辦理
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已配合辦理
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已配合辦理
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已配合辦理
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完成工程
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳 翊 傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳 翊 傑

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況115.4.17	渠道現況115.4.17
馬稠後區外一輪內角小排一	馬稠後區外一輪內角小給一之四
	
渠道現況115.4.17	渠道現況115.4.17
馬稠後三輪小給三之十	頂秀祐一輪小排一
	
渠道現況115.4.17	渠道現況115.4.17

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)						填寫單位	
						主辦生態團隊	
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日	
					抽查日期	115 年 5 月 4 日	
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合 格	不 合 格	尚未 執行		
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行規範	
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範	
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範	
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行規範	
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行規範	
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已遵行規範	
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行規範	
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	工程尚未完工	
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)			

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關**、**監造單位**、**營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況115.5.4	渠道現況115.5.4
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.5.4	渠道現況115.5.4
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.5.4	渠道現況115.5.4

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 5 月 5 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已配合辦理
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已配合辦理
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已配合辦理
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已配合辦理
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已配合辦理
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完成工程
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翔傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翔傑

備註：


1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況115.5.5	渠道現況115.5.5
馬稠後區外一輪內角小排一	馬稠後區外一輪內角小給一之四
	
渠道現況115.5.5	渠道現況115.5.5
馬稠後三輪小給三之十	頂秀祐一輪小排一
	
渠道現況115.5.5	渠道現況115.5.5

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					填寫單位	
					主辦生態團隊	
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 6 月 22 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合 格	不 合格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行規範
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行規範
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行規範
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行規範
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已遵行規範
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行規範
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☒	☐	☐	已遵行規範
主辦機關 單位/職稱 (簽名+日期)				主辦生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，會同**主辦機關**、**監造單位**、**營造單位**依據保育措施推動期程抽查。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.1「生態異常狀況處理表(主辦)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
抽查照片【三間厝三輪小給三之一】	抽查照片【馬稠後二輪小給二之二十三】
	
渠道現況115.6.22	渠道現況115.6.22
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.6.22	渠道現況115.6.22
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.6.22	渠道現況115.6.22

W-3.2 施工中生態保育措施自主檢查表(監造)						填寫單位
						監造單位
工程 名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日
					抽查日期	115 年 6 月 24 日
項次	生態 保育 策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合 格	尚未 執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已配合辦理
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已配合辦理
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已配合辦理
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已配合辦理
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已配合辦理
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已配合辦理
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☒	☐	☐	已配合辦理
監造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翊傑		監造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		吳翊傑

備註：

1. 本表由監造單位填寫，依據保育措施推動期程抽查營造單位，主辦機關、主辦生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.2「生態異常狀況處理表(監造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

馬稠後三輪小給三之十等6線改善工程	
三間厝三輪小給三之一	馬稠後二輪小給二之二十三
	
渠道現況115.6.24	渠道現況115.6.24
抽查照片【馬稠後區外一輪內角小排一】	抽查照片【馬稠後區外一輪內角小給一之四】
	
渠道現況115.6.24	渠道現況115.6.24
抽查照片【馬稠後三輪小給三之十】	抽查照片【頂秀祐一輪小排一】
	
渠道現況115.6.24	渠道現況115.6.24

附錄2、施工生態保育措施自主檢查表(營造)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程

工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(114.12.26)



工區周邊環境現況(114.12.26)

工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(114.12.26)



工區周邊農田現況(114.12.26)



工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(114.12.26)



工區周邊植被現況(114.12.26)

W-4 施工生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位 上品營造股份有限公司	
工程名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程		114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日
					抽查日期		114 年 12 月 26 日
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合格	不合格	尚未執行		
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☐	☐	☒	尚未施工	
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☐	☐	☒	尚未施工	
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☐	☐	☒	尚未施工	
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☐	☐	☒	尚未施工	
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☐	☐	☒	尚未施工	
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☐	☐	☒	尚未施工	
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☐	☐	☒	尚未施工	
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未施工	
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)			

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(114.12.26)



工區周邊農田現況(114.12.26)

工區五-馬稠後三輪小給三之十



渠道現況(114.12.26)



工區周邊農田現況(114.12.26)



工區六-頂秀祐一輪小排一



渠道現況(114.12.26)



工區周邊農田現況(114.12.26)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位
						上品營造股份有限公司
工程名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程		施工期程		114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日	
			抽查日期		115 年 1 月 19 日	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☐	☐	☒	尚未施作
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☐	☐	☒	尚未完工
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完工
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		


馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(115.01.19)



渠道現況(115.01.19)



工區周邊農耕地(115.01.19)



工區周邊環境現況(115.01.19)

工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(115.01.19)



渠道現況(115.01.19)



工區周邊農耕地(115.01.19)



以三角錐限縮擾動範圍(115.01.19)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(115.01.19)



工區周邊農耕地(115.01.19)



以三角錐限縮擾動範圍(115.01.19)



集中堆置土方(115.01.19)

工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(115.01.19)



工區周邊農耕地現況(115.01.19)



以三角錐限縮擾動範圍(115.01.19)



集中堆置土方(115.01.19)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區五-馬稠後三輪小給三之十



渠道現況(115.01.19)



工區周邊農耕地現況(115.01.19)



工區六-頂秀祐一輪小排一



渠道現況(115.01.19)



渠道現況(115.01.19)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位
						上品營造股份有限公司
工程名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程		施工期程		114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日	
			抽查日期		115 年 2 月 6 日	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	工區三已設置生物逃脫通道
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完工
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程

工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(115.02.06)



工區周邊農耕地(115.02.06)

工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(115.02.06)



以三角錐限縮擾動範圍(115.02.06)



工區周邊農耕地(115.02.06)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(115.02.06)



設置生態逃生通道(115.02.06)




工區周邊農耕地(115.02.06)

工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(115.02.06)



以三角錐限縮擾動範圍(115.02.06)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區五-馬稠後三輪小給三之十



渠道現況(115.02.06)



工區周邊農耕地(115.02.06)



工區六-頂秀祐一輪小排一



渠道現況(115.02.06)



工區周邊農耕地(115.02.06)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位	
						上品營造股份有限公司	
工 程 名 稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程		114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日
					抽查日期		115 年 3 月 5 日
項 次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行		
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行	
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行	
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行	
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行	
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行	
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	工區三已設置生物逃脫通道	
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行	
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完工	
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)			

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(115.03.05)



工區周邊農耕地(115.03.05)



以三角錐限縮擾動範圍(115.03.05)

工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(115.03.05)



以三角錐限縮擾動範圍(115.03.05)



工區周邊農耕地(115.03.05)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(115.03.05)



設置生態逃生通道(115.03.05)



工區周邊農耕地(115.03.05)

工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(115.03.05)



工區周邊農耕地(115.03.05)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區五-馬稠後三輪小給三之十



渠道現況(115.03.05)



工區周邊農耕地(115.03.05)

工區六-頂秀祐一輪小排一



渠道現況(115.03.05)



工區周邊農耕地(115.03.05)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位
						上品營造股份有限公司
工 程 名 稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程		施工期程		114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日	
			抽查日期		115 年 4 月 14 日	
項 次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	部分工區已設置生物逃脫通道
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☐	☐	☒	尚未完工
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(115.04.14)



設置生態逃生通道(115.04.14)



以三角錐限縮擾動範圍(115.04.14)
工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(115. 04.14)



以三角錐限縮擾動範圍(115.04.14)



工區周邊農耕地(115.04.14)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(115.04.14)



設置生態逃生通道(115.04.14)



工區周邊農耕地(115.04.14)

工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(115.04.14)



工區周邊農耕地(115.04.14)



以三角錐限縮擾動範圍(115.04.14)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區五-馬稠後三輪小給三之十



渠道現況(115.04.14)



工區周邊農耕地(115.04.14)


工區六-頂秀祐一輪小排一



渠道現況(115.04.14)



工區周邊農耕地(115.04.14)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位
						上品營造股份有限公司
工程名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程				施工期程	114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日
					抽查日期	115 年 5 月 6 日
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	部分工區已設置生物逃脫通道
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☒	☐	☐	部分工區已補植
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(115.05.06)



設置生態逃生通道(115.05.06)



工區周邊農耕地(115.05.06)

工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(115.05.06)



工區周邊農耕地(115.05.06)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(115.05.06)



設置生態逃生通道(115.05.06)



工區周邊農耕地(115.05.06)

工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(115.05.06)



工區周邊農耕地(115.05.06)



以三角錐限縮擾動範圍(115.05.06)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區五-馬稠後三輪小給三之十



渠道現況(115.05.06)



工區周邊農耕地(115.05.06)


工區六-頂秀祐一輪小排一




渠道現況(115.05.06)



工區周邊農耕地(115.05.06)



以三角錐限縮擾動範圍(115.05.06)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)						填寫單位
						上品營造股份有限公司
工程名稱	馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程		施工期程		114 年 12 月 28 日 ~115 年 12 月 27 日 共 365 日	
			抽查日期		115 年 6 月 23 日	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	迴避	迴避繁殖季施工，若配合耕種作期程無法迴避，則減少施作日數。	☒	☐	☐	已遵行
2	減輕	限縮施工便道範圍，減少棲地干擾。	☒	☐	☐	已遵行
3	減輕	限縮施作時段至 8:00-日落前 1 小時，錯開物種活動時間，減少干擾。	☒	☐	☐	已遵行
4	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	☒	☐	☐	已遵行
5	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	☒	☐	☐	已遵行
6	減輕	設置生態爬坡提供落溝兩棲類生物逃脫通道。	☒	☐	☐	已設置生物逃脫通道
7	補償	工程完工後，將開挖土壤回填至原位。	☒	☐	☐	已遵行
8	補償	補植相關植被，由自然回復力重建環境狀態，營造合適之棲地條件。	☒	☐	☐	部分工區已補植
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)				營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區一-三間厝三輪小給三之一



渠道現況(115.06.23)



設置生態逃生通道(115.06.23)



工區周邊農耕地(115.06.23)

工區二-馬稠後二輪小給二之二十三



渠道現況(115.06.23)



工區周邊農耕地(115.06.23)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區三-馬稠後區外一輪內角小排一



渠道現況(115.06.23)



設置生態逃生通道(115.06.23)



工區周邊農耕地(115.06.23)

工區四-馬稠後區外一輪內角小給一之四



渠道現況(115.06.23)



工區周邊農耕地(115.06.23)



以三角錐限縮擾動範圍(115.06.23)

馬稠後三輪小給三之十等 6 線改善工程
工區五-馬稠後三輪小給三之十




渠道現況(115.06.23)




工區周邊農耕地(115.06.23)

工區六-頂秀祐一輪小排一



渠道現況(115.06.23)



工區周邊農耕地(115.06.23)